

Carta das Instalações de Cuidados de Saúde Primários

Região Metropolitana de Coimbra

2024

Anexo III

Perfil Supramunicipal de Saúde



FICHA TÉCNICA

TÍTULO

Carta das Instalações de Cuidados de Saúde Primários da Região Metropolitana de Coimbra 2024. Perfil Supramunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Coimbra 2024.

AUTORIA

Equipa de Investigação em Geografia da Saúde, CEGOT, Universidade de Coimbra

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA

Paula Santana, Professora Catedrática e Investigadora do CEGOT

EQUIPA

Coordenação Técnica

Ângela Freitas, Professora Assistente Convidada e Investigadora do CEGOT

Miguel Padeiro, Professor Associado e Investigador do CEGOT

Ricardo Almendra, Professor Auxiliar Convidado e Investigador do CEGOT

Bolseiros de Investigação

Caio Safi

Francisco Cunha

Tiago Fajardo

ImproveConsult – Consultoria e Estudos, Lda.

Helena Peixoto

Cristina Nunes

Colaboradores

Joaquim Patriarca

Citação

Santana, P., Freitas, Â., Almendra, R., Padeiro, M. (Coord.) (2025). Carta das Instalações de Cuidados de Saúde Primários da Região Metropolitana de Coimbra - 2024. Perfil Supramunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Coimbra 2024. Coimbra: Universidade de Coimbra. 373p.

Coimbra | junho 2025

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA	3
ÍNDICE.....	5
1 INTRODUÇÃO	7
2 CARATERIZAÇÃO GLOBAL	11
3 FICHAS DAS INSTALAÇÕES DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS	17
3.1 ARGANIL	17
3.2 CANTANHEDE.....	41
3.3 COIMBRA	77
3.4 CONDEIXA-A-NOVA.....	161
3.5 FIGUEIRA DA FOZ	165
3.6 GÓIS	209
3.7 LOUSÃ	217
3.8 MEALHADA.....	221
3.9 MIRA.....	241
3.10 MIRANDA DO CORVO	245
3.11 MONTEMOR-O-VELHO	253
3.12 MORTÁGUA.....	277
3.13 OLIVEIRA DO HOSPITAL	281
3.14 PAMPILHOSA DA SERRA.....	313
3.15 PENACOVA	325
3.16 PENELA.....	341
3.17 SOURE	345
3.18 TÁBUA	371
3.19 VILA NOVA DE POIARES.....	375

1 INTRODUÇÃO

O presente documento “**Carta das Instalações de Cuidados de Saúde Primários da Região de Coimbra – 2024**” complementa o Perfil Supramunicipal de Saúde da Região de Coimbra – 2024 (Volume I da Estratégia Supramunicipal de Saúde 2025-2030).

A elaboração desta Carta tem como objetivo **caraterizar todas as instalações onde são prestados Cuidados de Saúde Primários (CSP)** localizadas nos 19 municípios da Região de Coimbra. Pretende, deste modo, dar resposta à necessidade de levantamento e análise das necessidades e de respetiva intervenção municipal, desencadeada pelo processo de **descentralização de competências no domínio da saúde** para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais, iniciada no **Decreto-Lei nº23/2019**, de 30 de janeiro e com as alterações introduzidas no **Decreto-Lei nº 84-E/2022**, de 14 de dezembro.

Segundo estes Decretos, as Estratégias Municipais/Supramunicipais de Saúde devem contemplar, a nível municipal/supramunicipal, a “**descrição de todos os estabelecimentos de saúde existentes a nível municipal**, em construção ou com financiamento aprovado, a respetiva localização, bem como uma **análise prospetiva** que, em matéria de instalações e equipamentos identificados para **responder às necessidades em saúde**, determine os domínios e os locais de intervenção prioritária a nível municipal/supramunicipal”.

A presente caracterização das instalações de CSP foi ancorada na aplicação de um “**Inquérito às Instalações dos Cuidados de Saúde Primários**” nas

unidades existentes nos 19 municípios da Região de Coimbra, com o objetivo de caraterizar estas estruturas em termos do seu estado geral de conservação, operacionalidade e necessidades de investimento.

O inquérito foi aplicado online, junto dos municípios da Região de Coimbra, entre os meses de **abril e agosto de 2024**, tendo cada município submetido um inquérito por cada uma das instalações (96), onde são prestados cuidados primários (edifícios), situadas no território municipal, incluindo as diferentes tipologias de unidades funcionais (e.g., USCP, USF, UCC) e respetivas extensões de saúde.

O inquérito continha **49 questões** organizadas segundo a seguinte estrutura¹:

- A) **Identificação** da instalação;
- B) **Titularidade**;
- C) **Acessibilidade** (e.g., acesso e adequação da rede de transportes, rede viária);
- D) **Caraterização geral** (e.g., ano de construção, tipo de construção e implantação, número de pisos);
- E) **Estado geral de conservação**
- F) **Caraterização geral do espaço exterior** (e.g., estacionamento, espaços verdes, iluminação);
- G) **Adaptabilidade a pessoas com mobilidade condicionada**;
- H) **Organização espacial e funcionalidade**;

¹ Inquérito às Instalações dos Cuidados de Saúde Primários (2024). Link: <https://drive.google.com/file/d/1zBFFYCK35faj4OdLFJiAt-aoUk6xxt2f/view?usp=sharing>

I) **Conforto térmico e eficiência energética;**

J) **Equipamento e segurança;**

K) **Necessidades futuras de investimento** (horizonte de cinco anos).

Com base nas respostas a este inquérito, procurou-se também **avaliar um conjunto de dimensões** relativas à **infraestrutura física** onde funcionam as diversas unidades de CSP, o respetivo **estado de conservação**, bem como a sua **adequação e condições de funcionalidade**, por forma a identificar eventuais carências e necessidades a este nível. As entidades respondentes (municípios) pronunciaram-se, ainda, relativamente aos **projetos de melhoria programados** e qual o respetivo **estado de maturação**.

O questionário utiliza uma escala de 1 a 5 na avaliação das diversas dimensões, sendo **1** -muito má; **2** -má; **3** -razoável; **4** -boa; **5** -muito boa. Relativamente ao grau de maturidade dos projetos a escala é igualmente de 1 a 5 (1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso).

A avaliação, no entanto, pese embora o cuidado na elaboração das questões, possuem sempre um elemento de subjetividade que traduz a perceção da pessoa/entidade respondente. Acrescenta-se, ainda, o facto de nem todos os municípios terem respondido a todas as questões, sobretudo as que se relacionavam com os investimentos previstos.

² As unidades funcionais de CSP abrangem diferentes tipologias: Unidades de Saúde Familiar (USF), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidades de Saúde Pública (USP), Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC).

Os resultados da aplicação deste questionário estão detalhados nas **Fichas de Caracterização para cada instalação** afeta à prestação de CSP em cada um dos municípios (capítulo 3). Estas Fichas também integram os respetivos Perfis Municipais de Saúde.

Assim, o que se pretende neste documento, é fornecer uma breve panorâmica transversal relativamente ao estado de conservação dos edifícios afetos à prestação de cuidados de saúde primários na Região, bem como dos investimentos previstos, com base nas respostas ao questionário e refletindo a situação existente entre abril e agosto de 2024.

A Região de Coimbra tem no seu território um total de **125 unidades de CSP: 73 unidades funcionais² e 52 extensões de saúde**, localizadas em **96 instalações (edifícios)**.

No que se refere à **caracterização geral dos edifícios** afetos à prestação de cuidados de saúde primários na Região de Coimbra, constata-se que a maioria foi construída há mais de 20 anos (56%), sendo que **32% têm mais de 30 anos**. Com menos de quatro anos existia apenas um edifício à data da realização do presente levantamento (junho de 2024). Como fator de agravamento desta dimensão, **49% dos edifícios nunca foram sujeitos a qualquer remodelação**, sendo que a percentagem dos que sofreram remodelações nos últimos cinco anos atingiu apenas os 12%.

Assim, e num contexto em que se encontram previstos pelos municípios diversos **investimentos em instalações e equipamentos de saúde**,

nomeadamente financiados no âmbito do **PRR**, muitas das carências identificadas encontram-se já ultrapassadas ou em processo de resolução.

Refira-se que **as intenções de investimento indicadas pelos municípios para fazer face às necessidades identificadas ao nível das instalações e equipamentos** que já possuíam projetos de intervenção previstos (embora em diferentes níveis de maturidade e concretização), **atingiam um valor total superior a 50 milhões de euros.**

A atualização está prevista, após a conclusão deste trabalho, no âmbito do Plano Supramunicipal de Saúde da Região de Coimbra 2025-2030 e da plataforma digital - *Perfil Interativo de Saúde da Região de Coimbra* - que suporta a sua monitorização.


nomeadamente financiados no âmbito do **PRR**, muitas das carências identificadas encontram-se já ultrapassadas ou em processo de resolução.

Refira-se que **as intenções de investimento indicadas pelos municípios para fazer face às necessidades identificadas ao nível das instalações e equipamentos** que já possuíam projetos de intervenção previstos (embora em diferentes níveis de maturidade e concretização), **atingiam um valor total superior a 50 milhões de euros.**

A atualização está prevista, após a conclusão deste trabalho, no âmbito do Plano Supramunicipal de Saúde da Região de Coimbra 2025-2030 e da plataforma digital - *Perfil Interativo de Saúde da Região de Coimbra* - que suporta a sua monitorização.

2 CARATERIZAÇÃO GLOBAL

A Região de Coimbra tem no seu território **125 unidades de CSP³: 73 unidades funcionais⁴ e 52 extensões de saúde (Mapa 1 e Quadro 1)**. Estas unidades integram duas Unidades Locais de Saúde (ULS): a ULS de Coimbra (que abrange 16 municípios) e ULS do Baixo Mondego (três municípios – Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure).



Localização das unidades de CSP na Região de Coimbra
 ● Unidade Funcional ● Extensão

Mapa 1. Localização geográfica das Unidades de Cuidados de Saúde Primários na Região de Coimbra, segundo o município, 2024.

Fonte: Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (BI-CSP), ULS Coimbra; Inquérito às Instalações de Cuidados de Saúde Primários, Universidade de Coimbra, 2024.

³ Localizadas em 96 instalações (edifícios).

Quadro 1. Unidades de Cuidados de Saúde Primários na Região de Coimbra, 2024.

Município	Unidades	Localização
Arganil	Unidades funcionais	
	UCSP Arganil	Centro de Saúde de Arganil, Rua Professor José Lourenço Nogueira, s/n, r/c, 3300-063 Arganil
	UCC Arganil	
	Extensões de Saúde	
	UCSP Arganil - Polo Côja	Rua Dom Egas Fafes, 3305-144 Côja
	UCSP Arganil - Polo São Martinho da Cortiça	Rua do Casal, 229, 3300-367 São Martinho da Cortiça
	UCSP Arganil - Polo Pomares	Rua Eng. Horácio de Moura, Junta de Freguesia, 3305-259 Pomares
	UCSP Arganil - Polo Pombeiro da Beira	Rua Visconde Sanches de Frias, 3300-318 Pombeiro da Beira
	UCSP Arganil - Polo Piódão	Rua Cónego Manuel Fernandes Nogueira, 6285-018 Piódão
Cantanhede	Unidades funcionais	
	UCSP Cantanhede	Centro de Saúde de Cantanhede, Av. 25 de Abril, 44, 3060-123 Cantanhede
	UCC Cantanhede	
	USF Marquês de Marialva	
	USF As Gandras	Rua Eng. Simões Cúcio, nº 6, 3060-318 Febres
	USF Progresso e Saúde	Rua Eng. Manuel Queiró, 3060-716 Tocha
	USF SalusVida	Rua Aires Costa, 3060-094 Cadima
	Extensões de Saúde	
	UCSP Cantanhede - Polo Ançã	Rua do Outeiro do Paço, 3060-011 Ançã
	UCSP Cantanhede - Polo Bolho	Rua Principal de Porto de Covões 357, 3060-284
UCSP Cantanhede - Polo Covões	Rua da Palmeira, 3060-081 Bolho	

⁴ As unidades funcionais de CSP abrangem diferentes tipologias: Unidades de Saúde Familiar (USF), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), Unidades de Saúde Pública (USP), Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC).

Município	Unidades	Localização
	UCSP Cantanhede - Polo Murtede	Rua da Fonte, 3060-408, Murtede
	UCSP Cantanhede - Polo Sepins	Rua da Junta de Freguesia / Rua da Farmácia, 3060-557 Sepins

Coimbra	Unidades funcionais	
	USF Coimbra Sul	Rua Capitão Salgueiro Maia- Topo Norte, 3040-006 Coimbra
	USF Rainha Santa Isabel	
	USF Manuel Cunha	Estrada Espírito Santo das Touregas, 3045-059 Coimbra
	USF Mondego	
	UCC S. Martinho do Bispo	
	UCSP Fernão Magalhães	Avenida Fernão de Magalhães, 520, 3000-174 Coimbra
	USF Coimbra Centro	
	UCC Coimbra Saúde	
	USF São Marcos do Mondego	Rua do Lagar, 9, 3025-347 Lamarosa
	USF Pulsar	
	USF Briosa	Avenida Mendes Silva, 3030-193 Coimbra
	USF Norton de Matos	
	UCC Norton de Matos	
	USF CelaSaúde	Alameda Dr. Armando Gonçalves, 40, 3000-059 Coimbra
	USF Cruz de Celas	Rua Augusto Rocha, 6-8 [Av. Dom Afonso Henriques, 141], 3000-063 Coimbra
	USF Coimbra Celas	
	UCC Celas	
	USF Topázio	Rua Dr. João Pinheiro, 3020-171 Coimbra
	USF Coimbra Norte	Coimbra
	Extensões de Saúde	
	USF Coimbra Sul – Pólo Marco dos Pereiros	Rua da Paula. Castelo Viegas, 3040-716 Marco dos Pereiros
	USF Rainha Santa Isabel – Pólo Almalaguês	Rua Principal, 50, Fração F, 3040-450 Almalaguês
	USF Rainha Santa Isabel – Pólo Cernache	Regibós [Rua Moinho das Lapas 3040 810 Cernache], 3040-765 Cernache
	USF Manuel Cunha – Pólo Taveiro	Rua Júlio Araújo Vieira, 3045-469 Taveiro

Município	Unidades	Localização
	USF Coimbra Centro – Pólo Antuzede	Rua da Fonte, 3025-019 Antuzede
	USF São Marcos do Mondego – Pólo S. João do Campo	Rua Dr. Jaime Cortesão, 3025-438 São João do Campo
	USF São Marcos do Mondego – S. Silvestre	Rua A – Bairro Varela, 3025-539 São Silvestre
	UCC Norton de Matos - Pólo Ceira	Rua Doutor Manuel Chaves e Castro [Ed. Junta de Freguesia], 3030-853 Coimbra
	USF Coimbra Norte – Pólo Souselas	Rua Vale de São Pedro, 3020-888 Souselas
	UCC Coimbra Saúde – Polo Eiras	Rua Dr. João Pinheiro, 3020-171 Coimbra

Condeixa-a-Nova	Unidades funcionais	
	USF Condeixa	Centro de Saúde de Condeixa-a-Nova, Urbanização Quinta Nova, 17, 3150-195 Condeixa-a-Nova
	USF Fernando Namora	
UCC Condeixa		

Figueira da Foz	Unidades funcionais	
	USF Nautilus	Centro de Saúde da Figueira da Foz, Av. Dr. Mário Soares, Rodovia Urbana, Buarcos, 3080-254 Figueira da Foz
	USF Claridade	
	UCC Farol do Mondego	
	USF Dólmén	Rua Escola Primária, Alhadass de Baixo, 3090-401 Figueira da Foz
	USF Figueira Sul	Rua Dr. Teixeira Dias, 44, 3090-495 Paião
	USF Salis	Estrada Santa Luzia, 3090-461 Lavos
	USF São Julião da Figueira	Rua de Moçambique, 10, 3080-134 Figueira da Foz
	USP Baixo Mondego – Figueira da Foz	
	URAP - Centro de Diagnóstico Pneumológico	Rua Vasco da Gama n.º 124, 3080-643
Extensões de Saúde		
USF Nautilus - Polo Vila Verde	Rua 27 de Outubro, 3090-654 Vila Verde	

Município	Unidades	Localização
	USF Claridade - Polo Quiaios	Rua Filarmónica Quiaense, 3080-550 Quiaios
	USF Figueira Sul - Polo Marinha das Ondas	Rua dos Lagoeiros, 3090-485 Marinha das Ondas
	USF Dólmen - Polo Bom Sucesso	Rua da Junta, nº 10, 3080-751 Bom Sucesso
	USF Dólmen - Polo Santana	Rua 1º Fevereiro, 3090-775 Santana
	USF Salis - Polo Cova Gala	Av. Remigio Falcão Barreto, 3090-698 Cova Gala

Góis	Unidades funcionais	
	UCSP Góis	Centro de Saúde de Góis, Av. Comendador Augusto Luís Rodrigues 3330-301 Góis
	UCC Góis Vive	
	Extensões de Saúde	
UCSP Góis - Polo Alvares	Rua Aires Barata Dinis, 3330-140 Alvares	

Lousã	Unidades funcionais	
	UCSP Lousã	Centro de Saúde da Lousã, Alameda Juiz Conselheiro Neves Ribeiro, 3200-420 Lousã
	USF Serra da Lousã	
	UCC Arouce	Av. Coelho da Gama, nº 34, 3200-200 Lousã

Mealhada	Unidades funcionais	
	USF Mealhada	Centro de Saúde da Mealhada, Rua da Misericórdia - Loteamento Quinta dos Coutos, 3050-387 Mealhada
	UCC Bairradina	
	USF Caminhos do Cértoma	Rua da República, s/n, 3050-428 Pampilhosa
	Extensões de Saúde	
	USF Mealhada - Polo Barcouço	Rua Central, nº 54, 3050-089 Barcouço
USF Caminhos do Cértoma - Polo Luso	Rua Dr. António Granjo, 3050-225 Luso	

Município	Unidades	Localização
	USF Caminhos do Cértoma - Polo Vacariça	Rua Visconde Valdoeiro, 3050-511 Vacariça

Mira	Unidades funcionais	
	USF Moinhos de Mira	Centro de Saúde de Mira, Rua dos Bombeiros Voluntários, 3070-331 Mira
	UCC Mira	
	Extensões de Saúde	
	USF Moinhos de Mira - Polo Carapelhos	Rua 31 de Dezembro, 3070-601 Carapelhos
	USF Moinhos de Mira - Polo Lentisqueira	Largo do Cruzeiro, 3070-232 Lentisqueira
	USF Moinhos de Mira - Polo Seixo	Rua dos Libórios, 3070-536 Seixo
Moinhos de Mira - Polo Praia de Mira	Av. Cidade Coimbra, 3070-761 Praia de Mira	

Miranda do Corvo	Unidades funcionais	
	USF Trilhos Dueça	Centro de Saúde de Miranda do Corvo, Rua 25 de Abril, 31, 3220-185 Miranda do Corvo
	UCC Torre de Sinos	
	UCSP Miranda do Corvo	Rua do Rei, EN 17-1, 3220-423, Semide

Montemor-o-Velho	Unidades funcionais	
	USF MonteMayor	Centro de Saúde de Montemor-o-Velho, Av. dos Bombeiros Voluntários, 3140-250 Montemor-o-Velho
	UCC Montemor-o-Velho	
	USF Araceti	Rua Prof. Dr. Fernando Albuquerque Grilo, 60, 3140-022 Arazede
	UCSP Margens do Mondego	Rua da Torre, 1, 3140-315 Pereira
	Extensões de Saúde	
	USF MonteMayor - Polo Carapinheira	Largo do Alhastro, 3140-071 Carapinheira
UCSP Margens do Mondego - Polo Meãs do Campo	Rua Lacerda Pires, Lugar do Pinheiro, 3140-166 Meãs do Campo	

Município	Unidades	Localização
	UCSP Margens do Mondego - Polo Tentúgal	Rua Dr. Armando Gonçalves, 11, 3140-574 Tentúgal
Mortágua	Unidades funcionais	
	UCSP Juiz de Fora	Centro de Saúde de Mortágua, Rua Dr. António José Branquinho da Fonseca, 2, 3450-133 Mortágua
	UCC Mortágua	
Oliveira do Hospital	Unidades funcionais	
	UCSP Oliveira do Hospital	Centro de Saúde de Oliveira do Hospital, Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 3400-059 Oliveira do Hospital
	UCC Pinheiro dos Abraços	
	USF Terras d'Ulvária	
	Extensões de Saúde	
	UCSP Oliveira do Hospital - Polo Nogueira do Cravo	Rua Dra. Rosa Pimenta, nº 14, 3400-461 Nogueira do Cravo
	UCSP Oliveira do Hospital - Polo Avô	Praceta Combatentes da Grande Guerra, 1º dt. 3400-093 Avô
	UCSP Oliveira do Hospital - Polo Aldeia das Dez	Rua dos Tecelões, nº 2 3400-237 Aldeia das Dez
	UCSP Oliveira do Hospital - Polo Alvôco das Várzeas	Rua do Edifício Social, 3400-319 Alvôco das Várzeas
	USF Terras d'Ulvária - Polo Seixo da Beira	Rua Higino da Costa Borges, nº 5 3405-440 Seixo da Beira
	USF Terras d'Ulvária - Polo Lagares da Beira	Rua dos Bombeiros, nº 12 3405-189 Lagares da Beira
USF Terras d'Ulvária - Polo Ervedal da Beira	Rua da Escola Primária 3405-045 Ervedal	
Pampilhosa da Serra	Unidades funcionais	
	UCSP Pampilhosa da Serra	Centro de Saúde de Pampilhosa da Serra, Rua José Augusto Veiga Nunes de Almeida, Lt. 3 Dto, 3320-248 Pampilhosa da Serra
	Extensões de Saúde	
	UCSP Pampilhosa da Serra – Dornelas do Zêzere	Av. Eng. Horácio Moura, nº 20, 3320-053 Dornelas do Zêzere

Município	Unidades	Localização
	UCSP Pampilhosa da Serra – Unhais-o-Velho	Rua Casa do Povo, nº 16, 3320-368 Unhais-o-Velho
Penacova	Unidades funcionais	
	USF Penacova	Centro de Saúde de Penacova, Av. João António Gomes, 2, 3360-343 Penacova
	UCC Penacova	
	Extensões de Saúde	
	USF Penacova - Figueira do Lorvão	Rua da Igreja, nº 51, 3360-053 Figueira de Lorvão
	USF Penacova - Lorvão	Largo do Mosteiro, s/n, 3360-106 Lorvão
	USF Penacova – São Pedro d'Alva	Av. Dr. Viegas Pimentel, nº 16, 3360-258 São Pedro d'Alva
Penela	Unidades funcionais	
	USF Penela	Centro de Saúde de Penela, Av. dos Bombeiros Voluntários, 3230-274 Penela
	UCC Castelo de Penela	
Soure	Unidades funcionais	
	USF VitaSaurium	Av. Dr. João Esteves Simões, 12, 3130-211 Soure
	UCC Soure	Rua Senhor das Almas, 13, 3130-545 Soure
	USF Campos do Mondego	Rua das Escolas, 3130-080 Granja do Ulmeiro
	Extensões de Saúde	
	USF Campos do Mondego - Polo Samuel	Rua Duques de Aveiro, 23, 3130-120 Samuel
	USF Campos do Mondego - Polo Vinha da Rainha	Rua Principal, 3130-433 Vinha da Rainha
	USF Campos do Mondego - Polo Vila Nova de Anços	Travessa do Passal, 3130-400 Vila Nova de Anços
Tábua	Unidades funcionais	
	UCSP Tábua	Centro de Saúde de Tábua, Av. de Coimbra, nº 1, 3420-341 Tábua
	UCC Pedra da Sé	

Município	Unidades	Localização
Vila Nova de Poiares	Unidades funcionais	
	USF Santo André de Poiares	Centro de Saúde de Vila Nova de Poiares*, Av. dos Bombeiros
	UCC Vila Nova de Poiares	Voluntários, 3350-152 Vila Nova de Poiares

Fonte: Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários (BI-CSP), ULS Coimbra; Inquérito às Instalações de Cuidados de Saúde Primários, Universidade de Coimbra, 2024.

3 FICHAS DAS INSTALAÇÕES DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

3.1 Arganil

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE ARGANIL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO		
		
Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra	
Centro de Saúde [CS]	CS Arganil	
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Arganil [2015] • UCC Arganil [2015] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS Coimbra – Polo Arganil [2024]	
Morada	Rua Professor José Lourenço Nogueira [parte nova] / Rua Condessa das Canas [parte antiga] • 3300-063 Arganil	
Coordenadas GPS	40.215746, -8.054274 • N40° 12' 56.686", W8° 3' 15.386"	
ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE		
Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4	
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4	
CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO		
Titularidade	Município [parte nova - desde 2024-03-01] / Com contrato de arrendamento a particular [parte antiga]	
Ano de Construção/ Remodelação	2002 [parte nova]	
Entrada em Funcionamento	2005 [parte nova] / 1973 [parte antiga]	
Tipo de Construção	Construção de raiz	
Tipo de Implantação	Edifício autónomo	
Número de pisoa	2 [parte nova] / 3 [parte antiga]	
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO	[PARTE NOVA]	[PARTE ANTIGA]

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
Estado Geral de Conservação do Edifício		Avaliação: 3	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício		Avaliação: 4	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício		Avaliação: 4	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício		Avaliação: 4	Avaliação: 3
• Interior do Edifício		Avaliação: 3	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada [parte nova]
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e para utentes [parte nova]
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4 [parte nova]

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada [parte nova]
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso [parte nova]
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada [parte nova]
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas [parte nova]
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4 [parte nova]

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO	[PARTE NOVA] / [PARTE ANTIGA]		
	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
Área de Prestação de Cuidados:			
• Área de acolhimento de utentes	Sim / Não	3 / -	2 / -
• Área de receção administrativa de utentes	Sim / Sim	3 / -	3 / -
• Salas de espera	Sim / Não	3 / -	3 / -
• Sala de espera infantil	Sim / Não	3 / -	3 / -
• Instalações sanitárias para utentes	Sim / Não	2 / -	3 / -
• Gabinetes de consulta médica	Sim / Não	3 / -	3 / -
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim / Não	3 / -	3 / -
• Salas de tratamento	Sim / Não	3 / -	3 / -
• Gabinete de medicina dentária	Não / Não	- / -	- / -
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim / Não	3 / -	3 / -
• Instalação para realização de exames de radiologia	Sim / Não	4 / -	3 / -
Área de Apoio aos Profissionais:			
• Sala de reuniões	Não / Sim	- / 3	- / 3

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
• Sala de formação/ biblioteca	Não / Sim	- / 3	- / 3
• Sala de pessoal	Não / Sim	- / 3	- / 3
• Vestiários e instalações sanitárias	Não / Sim	- / 2	- / 3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim / Sim	2 / 3	3 / 3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim / Sim	2 / 3	3 / 3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim / Sim	2 / 3	3 / 3
• Central de garrafas de oxigénio	Sim / Não	4 / -	4 / -
• Depósito e triagem de resíduos	Sim / Não	3 / -	3 / -
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim / Não	4 / -	4 / -
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim / Não	3 / -	3 / -
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim / Não	3 / -	3 / -

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3 [parte nova]
Conforto Térmico	Avaliação: 3 [parte nova] / 1 [parte antiga]
Eficiência Energética	Instalação dispõe de envidraçados duplos [parte nova e parte antiga], isolamento térmico e iluminação com tecnologia LED [parte nova]
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA	[PARTE NOVA] / [PARTE ANTIGA]	
	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
Equipamento:		
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim / Não	4 / -
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim / Não	3 / -
• Equipamento ecográfico	Não / Não	- / -
• Equipamento radiológico	Sim / Não	2 / -
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não / Não	- / -
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Sim / Não	3 / -
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim / Não	3 / -
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não / Não	- / -
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim / Não	4 / -
• Meios de combate de incêndios	Sim / Não	4 / -
• Central de energia de emergência	Sim / Não	4 / -
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim / Não	3 / -
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim / Não	3 / -

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Plano de Emergência

Instalação dispõe de Plano de Emergência [parte nova]

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Construção do Centro de Saúde de Arganil, incluindo o SUB
Maturidade: 3 • Valor: 4.113.280,00€ • Duração: 18 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso Convite n.º 16/C01-i01/2023]
- Equipamento (Construção do Centro de Saúde de Arganil)
Maturidade: 3 • Valor: 278 103,00€ • Duração: 18 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso Convite n.º 16/C01-i01/2023]
- Remodelação do piso interior do edifício parte nova
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

Equipamento (Construção do Centro de Saúde de Arganil); 278 103,00€; 18 meses; PRR - Aviso Convite n.º 16/C01-i01/2023, Requalificar ou adaptar edifícios para aumentar a eficiência energética, cumprir planos de contingência e/ou assegurar a acessibilidade, a segurança e o conforto de utentes e profissionais, 3ª Fase

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE ARGANIL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
	
Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Arganil
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Arganil – Polo Côja [2015]
Morada	Rua Doutor Egas Fafes • 3305-144 Côja
Coordenadas GPS	40.267561, -7.990754 • N40° 16' 03.2", W7° 59' 26.7"
ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE	
Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4
CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO	
Titularidade	Município de Arganil [desde 2024-03-01]
Ano de Construção/ Remodelação	—
Entrada em Funcionamento	2000
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	1
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para os profissionais de saúde e para os utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 5

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	3	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	3
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação dispõe de envidraçados duplos
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA		
Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Criação de lugar de estacionamento reservado para utentes com mobilidade condicionada
- Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE ARGANIL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Arganil
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Arganil – Polo Pomares [2015]
Morada	Rua Engenheiro Horácio de Movas, 1 • 3305-259 Pomares
Coordenadas GPS	40.269599, -7.896642 • N40° 16' 10.556", W7° 53' 47.911"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	C/ contrato de arrendamento com a Freguesia de Pomares
Ano de Construção/ Remodelação	1984
Entrada em Funcionamento	1986
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
---	--------------

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	4	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA		
Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO
Necessidades de Investimento Identificadas
<ul style="list-style-type: none"> Remodelação da unidade de saúde Maturidade: 3 • Valor: 82.050,00€ • Duração: 6 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso Convite n.º 16/C01-i01/2023] Intervenção que acautele a existência de rampa de acesso, a circulação interna e a adaptação das instalações sanitárias para os utentes com mobilidade condicionada Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE ARGANIL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Arganil
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Arganil – Polo Pombeiro da Beira [2015]
Morada	Rua Visconde Sanches de Frias • 3300-318 Pombeiro da Beira
Coordenadas GPS	40.225474, -8.136896 • N40° 13' 31.706", W8° 8' 12.826"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Protocolo de cedência a título gratuito celebrado entre o MS e a Freguesia de Pombeiro da Beira
Ano de Construção/ Remodelação	2006
Entrada em Funcionamento	2006
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para os profissionais de saúde e para os utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Não	—	—
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA		
Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	3
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Criação de lugar público de estacionamento reservado a utentes com mobilidade reduzida
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Adaptação das instalações sanitárias para utentes com mobilidade reduzida
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE ARGANIL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Arganil
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Arganil – Polo São Martinho da Cortiça [2015]
Morada	Rua do Casal, 229 • 3300-367 São Martinho da Cortiça
Coordenadas GPS	40.271853, -8.148775 • N40° 16' 18.671", W8° 8' 55.59"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Arganil [desde 2023-01-15]
Ano de Construção/ Remodelação	2018 (última remodelação)
Entrada em Funcionamento	2018
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisos	1

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para os profissionais de saúde e para os utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 5

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	5	5
• Salas de espera	Sim	5	5
• Sala de espera infantil	Sim	5	5
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	5
• Salas de tratamento	Sim	5	5
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	5	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	5	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	5	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	5	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	5	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	5	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	5	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	5	4
Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4		
CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 4		
Conforto Térmico	Avaliação: 4		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de envidraçados duplos, isolamento térmico e iluminação com tecnologia LED		
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética: Classe B-		
EQUIPAMENTO E SEGURANÇA			
Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	2	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	2	
• Meios de combate de incêndios	Sim	5	
• Central de energia de emergência	Não	—	


IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO		
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	2
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—
Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência	
NECESSIDADES DE INVESTIMENTO		
Necessidades de Investimento Identificadas		
<ul style="list-style-type: none"> Melhorar o piso exterior Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —		

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE ARGANIL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Arganil
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Arganil – Polo Piodão [2015]
Morada	Rua Cónego Manuel Fernandes Nogueira • 6285-018 Piodão
Coordenadas GPS	40.229847, -7.825334 • N40° 13' 47.449", W7° 49' 31.202"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Protocolo de cedência a título gratuito celebrado entre o MS e a Comissão de Melhoramentos da Freguesia de Piódão
Ano de Construção/ Remodelação	1956 / 2011 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1956

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO			
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—
Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		
CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 2		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		
EQUIPAMENTO E SEGURANÇA			
Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO		
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO
Necessidades de Investimento Identificadas
<ul style="list-style-type: none"> Intervenção no sentido de criar as condições para acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada - instalação de rampa de acesso; adaptação das instalações sanitárias; configuração do espaço para circulação de cadeira de rodas <p>Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —</p>

Legenda:


• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.2 Cantanhede

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	USF Marquês de Marialva [2007] • UCC Cantanhede [2014] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022] • ECSCP [Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos) [2024] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS Coimbra – Polo Cantanhede [2024]
Morada	Avenida 25 de Abril, 23-29 • 3060-169 Cantanhede
Coordenadas GPS	40.341091, - 8.588084 • N40° 20' 27.928", W8° 35' 17.102"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Cantanhede [desde 2024-04-14]
Ano de Construção/ Remodelação	2014
Entrada em Funcionamento	2014
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1

• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	2	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	2	2
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Sim	3	3
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	3	3
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2

• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	2	2
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	2
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	2

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética (dispõe de Sistema AVAC)
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	2
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3
• Meios de combate de incêndios	Sim	2
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	2
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
<ul style="list-style-type: none"> Remodelação do Centro de Saúde de Cantanhede Maturidade: 4 • Valor: 1.809.027,73€ • Duração: 24 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso Convite n.º 16/C01-i01/2023]
<ul style="list-style-type: none"> Equipamento básico/clínico Maturidade: 3 • Valor: 78.040,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
<ul style="list-style-type: none"> Equipamento administrativo Maturidade: 3 • Valor: 15.200,00€ + 30.482,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
<ul style="list-style-type: none"> Outro equipamento Maturidade: 3 • Valor: 14.470,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
<ul style="list-style-type: none"> Circuitos simplificados e claros para circulação de utentes com mobilidade condicionada Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	USF As Gândras [2008]
Morada	Rua Eng.º Simões Cúcio, 6 • 3060-318 Febres
Coordenadas GPS	40.398766, -8.629753 • N40° 23' 55.558", W8° 37' 47.111"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Cantanhede [desde 2016-02-05]
Ano de Construção/ Remodelação	2015
Entrada em Funcionamento	2016
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	4	4
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	4
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	4	4

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	4	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	4	4

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3		
Conforto Térmico	Avaliação: 3		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de envidraçados duplos e de Sistema AVAC		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	3	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3	
• Meios de combate de incêndios	Sim	3	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	3	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Ampliação da Unidade de Saúde de Febres Maturidade: 3 • Valor: 350.000,00€ • Duração: 9 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso N.º 19/C01-i01/2023]
• Equipamento básico/ clínico Maturidade: 3 • Valor: 4.096,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

• Equipamento administrativo (onde se inclui mobiliário)
Maturidade: 3 • Valor: 15.898,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
• Equipamento informático e de comunicação
Maturidade: 3 • Valor: 6.150,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização;

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	USF Progresso e Saúde [2017]
Morada	Rua Eng.º Manuel Queiró • 3060-716 Tocha
Coordenadas GPS	40.317416, -8.756087 • N40° 19' 2.698", W8° 45' 21.913"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Administração Central
Ano de Construção/ Remodelação	2011
Entrada em Funcionamento	1999
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Sim	3	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Sim	2	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	2	2
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	2
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	2

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização (dispõe de AC portátil) • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 2		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	1	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	1	
• Meios de combate de incêndios	Sim	1	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	1	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas			
• Remodelação da Unidade de Saúde da Tocha Maturidade: 3 • Valor: 239.904,90€ • Duração: 9 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso N.º 19/C01-i01/2023]			
• Equipamento básico/ clínico Maturidade: 3 • Valor: 7.310,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR			

• Equipamento administrativo (onde se inclui mobiliário)
Maturidade: 3 • Valor: 10.300,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
• Equipamento informático e de comunicação
Maturidade: 3 • Valor: 2.860,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
• Alterar circuitos de circulação, incluindo a entrada dos utentes
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	USF SalusVida [2017]
Morada	Rua Aires Costa • 3060-094 Cadima
Coordenadas GPS	40.325770, -8.641773 • N40° 19' 32.772", W8° 38' 30.383"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Casa do Povo de Cadima
Ano de Construção/ Remodelação	1989 / 2006 (última remodelação)
Entrada em Funcionamento	1989
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	4
• Salas de espera	Sim	3	4
• Sala de espera infantil	Sim	3	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	3	3
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	4
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	3

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 3		
Conforto Térmico	Avaliação: 3		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de painéis solares térmicos		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	3	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3	
• Meios de combate de incêndios	Sim	3	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Aumento da eficiência energética da Unidade de Saúde de Cadima ⁽¹⁾ Maturidade: 3 • Valor: 85.580,68€ • Duração: 4 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso N.º 19/C01-i01/2023]
• Equipamento básico/ clínico Maturidade: 3 • Valor: 2.675,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

• Equipamento administrativo (onde se inclui mobiliário)
Maturidade: 3 • Valor: 4.900,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
• Equipamento informático e de comunicação
Maturidade: 3 • Valor: 5.600,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

(1) Substituição da caixilharia existente (alumínio sem corte térmico e vidro simples) por caixilharia com melhor desempenho energético em PVC; Pintura e tratamento das paredes exteriores; Isolamento térmico da cobertura com poliuretano projetado; Substituição das luminárias existentes, por luminárias em LED; Colocação de painéis fotovoltaicos para diminuir o consumo de energia da rede; Substituição do painel solar térmico (que se encontra bastante degradado).

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Cantanhede – Polo Ançã
Morada	Rua do Outeiro do Paço, 32 • 3060-011 Ançã
Coordenadas GPS	40.269296, -8.509077 • N40° 16' 9.466", W8° 30' 32.677"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Administração Central
Ano de Construção/ Remodelação	2004
Entrada em Funcionamento	2004
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	3	3
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	2	2
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2		
Conforto Térmico	Avaliação: 2		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética (Sistema AVAC avariado)		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	1	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	2	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas	
• Remodelação da Unidade de Saúde de Ançã	Maturidade: 3 • Valor: 208.559,70€ • Duração: 9 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso N.º 19/C01-i01/2023]
• Equipamento básico/ clínico	Maturidade: 3 • Valor: 4.863,00€ + 11.728,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

• Equipamento informático e de comunicação
Maturidade: 3 • Valor: 13.950,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
• Tornar mais acessível e fluida a circulação dos utentes com mobilidade condicionada
Maturidade: 3 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Cantanhede – Polo Bolho
Morada	Rua da Palmeira • 3060-081 Bolho
Coordenadas GPS	40.414306, -8.525620 • N40° 24' 51.502", W8° 31' 32.232"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	União de Freguesias de Sepins e Bolho
Ano de Construção/ Remodelação	1992
Entrada em Funcionamento	1992
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	–	–
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	2	2
• Sala de espera infantil	Não	–	–
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Não	–	–
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Não	–	–
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	–	–

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	2	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	2	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas	
• Remodelação da Unidade de Saúde de Bolho ⁽¹⁾	Maturidade: 3 • Valor: 55.983,47€ • Duração: 3 meses • Fonte de Financiamento: PRR
• Equipamento Básico/ Clínico/ Administrativo	Maturidade: 3 • Valor: 1.900,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

(1) Compreende a alteração funcional na zona do atendimento, com a adaptação de um gabinete medico, a criação de um balcão que permita estabelecer a divisão entre o público e os utentes (preparado para utentes com mobilidade condicionada) e a aquisição de armário para arquivo administrativo.


Legenda:

• Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Cantanhede – Polo Covões
Morada	Rua Principal de Porto de Covões, 357 • 3060-284 Covões
Coordenadas GPS	40.429924, -8.609309 • N40° 25' 47.726", W8° 36' 33.512"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Contrato de arrendamento - Casa do Povo
Ano de Construção/ Remodelação	2009 (última remodelação)
Entrada em Funcionamento	2009
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	2	2
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Sim	2	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	2	2
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Não	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	2
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	2

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Construção de nova unidade Maturidade: 4 • Valor: 698.000,00€ • Duração: 32 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso n.º 17/C01-i01/2023]
• Equipamento básico/ clínico Maturidade: 4 • Valor: 66.340,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

• Equipamento administrativo
Maturidade: 4 • Valor: 25.540,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
• Equipamento informático
Maturidade: 4 • Valor: 20.250,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Cantanhede – Polo Murtede
Morada	Rua da Fonte • 3060-408 Murtede
Coordenadas GPS	40.362349, -8.505648 • N40° 21' 44.456", W8° 30' 20.333"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Murtede
Ano de Construção/ Remodelação	1994
Entrada em Funcionamento	1999
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	1	1
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	1	1
• Salas de espera	Sim	1	1
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	1	1
• Salas de tratamento	Sim	1	1
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	1	1
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	1	1
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	1
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	1	1
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	1	1
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	2	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	2	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas	
• Requalificação da Unidade de Saúde de Murte	Maturidade: 3 • Valor: 530.000,00€ (s/IVA) • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso N.º 19/C01-i01/2024]
• Equipamento básico/ clínico (12 meses) PRR	Maturidade: 3 • Valor: 18.824,00€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: PRR

• Equipamento administrativo (onde se inclui mobiliário)
Maturidade: 3 • Valor: 17372,00€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: PRR
• Equipamento informático e de comunicação
Maturidade: 3 • Valor: 11.650,00€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: PRR

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CANTANHEDE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Cantanhede
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Cantanhede - Polo de Sepins
Morada	Rua da Junta de Freguesia / Rua da Farmácia • 3060-557 Sepins
Coordenadas GPS	40.388001, -8.500712 • N40° 23' 16.804", W8° 30' 2.563"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	União de Freguesias de Sepins e Bolho
Ano de Construção/ Remodelação	1984 / 2006 (última remodelação)
Entrada em Funcionamento	1984
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	–	–
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	2	2
• Sala de espera infantil	Não	–	–
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Não	–	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Não	–	–
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	–	–

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	2	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	2	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas			
• Requalificação da Unidade de Saúde de Sepins ⁽¹⁾ Maturidade: 3 • Valor: 134.535,93€ (s/ IVA) • Duração: 4 meses • Fonte de Financiamento: PRR			
• Equipamento básico/ clínico Maturidade: 3 • Valor: 35.727,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR			

• Equipamento administrativo (onde se inclui mobiliário)
Maturidade: 3 • Valor: 19.141,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
• Equipamento informático e de comunicação
Maturidade: 3 • Valor: 9.320,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

(1) A intervenção prevê: intervenção na instalação sanitária (na zona de entrada) que passa a servir o público em geral e os utentes com mobilidade condicionada; alteração do balcão de atendimento; ampliação da instalação sanitária dos funcionários, por forma a dotá-la de cabine de duche e sanita; instalação de um compartimento fechado na sala de tratamentos para albergar um vidoir e uma tina lava feridas e alteração na abertura e dimensão das portas interiores para cumprirem legislação de mobilidade condicionada (DL 163/2006); criação de um compartimento para tratamentos dos lixos que permita a separação dos lixos contaminados, com instalação de lavatório e abertura de vão para o exterior; criação (na sala de triagem) de um compartimento para vestiário com cacifos; criação de espaço de farmácia avançada (no compartimento contíguo às instalações sanitárias dos funcionários); beneficiação da canalização e colocação de torneiras nos gabinetes; substituição e alargamento dos vãos das portas; melhoramento da sala dos funcionários; alteração da caixilharia (substituição por PVC); eliminação do gradeamento dos vãos exteriores, em conformidade com a legislação de segurança contra incêndios; colocação de painéis fotovoltaicos na nave central; substituição das luminárias no interior e na envolvente exterior por tecnologia LED.

Legenda:


• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

3.3 Coimbra

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Celas
Unidades Funcionais e Serviços	USF Cruz de Celas [2007] • UCC Celas [2015] • USF CoimbraCelas [2019]
Morada	Rua Augusto Rocha, 6-8 [Av. Dom Afonso Henriques, 141] • 3000-063 Coimbra
Coordenadas GPS	40.212607, -8.413432 • N40° 12' 45.385", W8° 24' 48.355"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2016 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	6

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1

• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1
• Interior do Edifício	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2 (*)

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	2
• Sala de espera infantil	Sim	3	2
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—

• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	4
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Sim	4
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	1
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Insonorização entre pisos

Maturidade: 1 • Valor: 84.300€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Reabilitação de todo o edifício

Maturidade: 2 • Valor: 2.604.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

(*) A rampa de acesso é extremamente escorregadia, tornando-se um perigo para os utilizadores; a existência de apenas um elevador impede a sua utilização de forma eficaz por todas as unidades funcionais. O edifício tem corredores estreitos que impedem a deslocação segura dos utentes com mobilidade reduzida. O único lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida é atualmente ocupado por uma profissional de saúde do edifício.


Legenda:

• Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Celas
Unidades Funcionais e Serviços	USF CelaSaúde [2009]
Morada	Alameda Dr. Armando Gonçalves, 40 • 3000-059 Coimbra
Coordenadas GPS	40.221818, -8.583471 • N40° 13' 18.545", W8° 35' 0.496"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2019
Entrada em Funcionamento	2020
Tipo de Construção	Construção adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento apenas para profissionais de saúde
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	2	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Sim	2	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 4
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	5
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	5
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	5
• Meios de combate de incêndios	Sim	5
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO


Necessidades de Investimento Identificadas
• Instalações provisórias (contentores), aguardando a passagem para o Centro de Saúde de Celas
• Instalação de sinalização para invisuais
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Eiras
Unidades Funcionais e Serviços	USF Topázio [2013] • USF Coimbra Norte [2015] • UCC Coimbra Saúde – Polo Eiras
Morada	Rua Dr. João Pinheiro • 3020-171 Coimbra
Coordenadas GPS	40.250311, -8.424485 • N40° 15' 1.12", W8° 25' 28.146"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1991
Entrada em Funcionamento	1991
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e para utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Sim	4	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	4
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	4	4
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	4	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	4	4

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 1		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	4	
• Central de energia de emergência	Sim	2	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas			
• Melhorias/Reparações de todo o edifício Maturidade: 1 • Valor: 818.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			
• Sistema de Climatização Maturidade: 1 • Valor: 300.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR			

- Adaptação das rampas existentes e do espaço exterior para permitir o acesso por utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Fernão de Magalhães
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Fernão de Magalhães [2007] • UCC Coimbra Saúde [2016] • USF Coimbra Centro [2017] • SAC/SAP Coimbra [2024]
Morada	Avenida Fernão de Magalhães, 520 • 3000-174 Coimbra
Coordenadas GPS	40.215539, -8.435286 • N40° 12' 55.94", W8° 26' 7.03"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2024
Entrada em Funcionamento	2024
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	5

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 5
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	–	–
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	5	5
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	5	3
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	5	3
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	2
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	5	5

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	5	5
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	5	5
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	5	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 5		
Conforto Térmico	Avaliação: 5		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	4	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3	
• Meios de combate de incêndios	Sim	2	
• Central de energia de emergência	Sim	5	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	1	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO


Necessidades de Investimento Identificadas
• Criação de uma zona coberta, junto à rampa de acesso, na fachada principal do edifício, para ambulâncias e utentes Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Reparação de pequeno degrau (defeito de construção) na zona do tapete exterior, junto à entrada principal Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Fernão de Magalhães
Unidades Funcionais e Serviços	USF São Marcos do Mondego [2023]
Morada	Rua do Lagar, 9 • 3025-347 Lamarosa
Coordenadas GPS	40.230793, -8.564940 • N40° 13' 50.855", W8° 33' 53.784"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 1
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: –

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de São Martinho de Árvore e Lamarosa
Ano de Construção/ Remodelação	–
Entrada em Funcionamento	2002
Tipo de Construção	Construção adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 1

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	1	1
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	1	1
• Salas de espera	Sim	1	1
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	1	1
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 2		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	2	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Não	—	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Reabilitação de todo o edifício
Maturidade: 1 • Valor: 146.250€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Norton de Matos
Unidades Funcionais e Serviços	USF Briosa [2007] • UCC Norton de Matos [2014] • USF Pulsar [2015] • USF Norton de Matos [2016]
Morada	Avenida Mendes Silva • 3030-193 Coimbra
Coordenadas GPS	40.194771, -8.411391 • N40° 11' 41.176", W8° 24' 41.008"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1988
Entrada em Funcionamento	1988
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2 (*)

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Sim	2	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	3
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2		
Conforto Térmico	Avaliação: 2		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	4	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Intervenção Geral no Edifício
Maturidade: 4 • Valor: 3M€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

(*) As rampas só existem em algumas portas, pelo que impossibilitam a livre circulação, principalmente quando as portas com rampa sofrem danos (avaria nas fechaduras/dobradiças, etc).

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Santa Clara
Unidades Funcionais e Serviços	USF Rainha Santa Isabel [2012] • USF Coimbra Sul [2014] • USP Coimbra – Santa Clara [2024]
Morada	Rua Capitão Salgueiro Maia- Topo Norte • 3040-006 Coimbra
Coordenadas GPS	40.202134, -8.444642 • N40° 12' 7.682", W8° 26' 40.711"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2022 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2001
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	4
• Salas de espera	Sim	3	4
• Sala de espera infantil	Sim	3	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	4
• Salas de tratamento	Sim	2	4
• Gabinete de medicina dentária	Sim	4	4
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	4
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	4
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	4	4

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	4	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética – painéis fotovoltaicos para autoconsumo		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Sim	4	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	1	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	4	
• Meios de combate de incêndios	Sim	4	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	2	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO


Necessidades de Investimento Identificadas	
• Reabilitação de todo o edifício	Maturidade: 1 • Valor: 686.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Construir acesso direto exclusivo para utentes com mobilidade condicionada (uma vez que se faz pelo acesso dos automóveis)	Maturidade: 2 • Valor: 2.604.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS São Martinho do Bispo
Unidades Funcionais e Serviços	USF Mondego [2010] • UCC São Martinho [2014] • USF Manuel da Cunha [2020]
Morada	Estrada Espírito Santo das Touregas • 3045-059 Coimbra
Coordenadas GPS	40.193920, -8.460350 • N40° 11' 38.112", W8° 27' 37.26"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1997/ 2010 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1997
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 1

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Sim	4	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	4
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	4	4
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	4	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	5
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	5
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Substituição da cobertura de fibrocimento Maturidade: 1 • Valor: 132.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Substituição do sistema de climatização Maturidade: 1 • Valor: 432.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Melhoria das rampas de acesso ao piso inferior

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —



Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Eiras
Unidades Funcionais e Serviços	USF Coimbra Norte [2015] – Polo Souselas
Morada	Rua Vale de São Pedro • 3020-888 Souselas
Coordenadas GPS	40.706439, -8.174687 • N40° 42' 23.18", W8° 10' 28.873"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: –

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesias de Souselas e Botão
Ano de Construção/ Remodelação	2015 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2017
Tipo de Construção	Construção adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	2	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	3
• Salas de espera	Sim	2	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	1	1
• Salas de tratamento	Sim	1	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	1	1
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	1	1
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	1	1
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	1	1
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	1	1
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 1
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	5
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Substituição da cobertura em fibrocimento Maturidade: 1 • Valor: 34.300€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Reabilitação de todo o edifício Maturidade: 1 • Valor: 155.600€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Remodelação da estrutura do edifício por forma a dotá-lo de condições de acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Fernão de Magalhães
Unidades Funcionais e Serviços	USF Coimbra Centro– Polo Antuzede
Morada	Rua da Fonte • 3025-019 Antuzede
Coordenadas GPS	40.242519, -8.483108 • N40° 14' 33.068", W8° 28' 59.189"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: –
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: –

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	União das Freguesias de Antuzede e Vil de Matos
Ano de Construção/ Remodelação	–
Entrada em Funcionamento	1998
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 5
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Sim	3	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	5
• Salas de tratamento	Sim	5	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	–	–
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	–	–

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	4	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 1

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 4
Conforto Térmico	Avaliação: 4
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	3
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Sim	4
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO


Necessidades de Investimento Identificadas
• Reabilitação de todo o edifício
Maturidade: 1 • Valor: 25.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Fernão de Magalhães
Unidades Funcionais e Serviços	USF São Marcos do Mondego [2023]
Morada	Rua do Lagar, 9 • 3025-347 Lamarosa
Coordenadas GPS	40.230793, -8.564940 • N40° 13' 50.855", W8° 33' 53.784"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 1
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: –

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de São Martinho de Árvore e Lamarosa
Ano de Construção/ Remodelação	–
Entrada em Funcionamento	2002
Tipo de Construção	Construção adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 1

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	1	1
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	1	1
• Salas de espera	Sim	1	1
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	1	1
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 2		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	2	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Não	—	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas			
• Reabilitação de todo o edifício			
Maturidade: 1 • Valor: 146.250€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	1	1
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	1	1
• Salas de espera	Sim	1	1
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	1	1
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	1	1
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	1	1
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 2		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Não	—	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO


Necessidades de Investimento Identificadas			
• Reabilitação de todo o edifício Maturidade: 1 • Valor: 310.800€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			
• Colocação de elevador para facilitar o acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Fernão de Magalhães
Unidades Funcionais e Serviços	USF São Marcos do Mondego – Polo São Silvestre
Morada	Rua A – Bairro Varela • 3025-539 São Silvestre
Coordenadas GPS	40.230189, -8.523270 • N40° 13' 48.68", W8° 31' 23.772"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: ①
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: –

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de São Silvestre
Ano de Construção/ Remodelação	–
Entrada em Funcionamento	1997
Tipo de Construção	Construção adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: ①
• Estrutura do Edifício	Avaliação: ②
• Cobertura do Edifício	Avaliação: ③
• Fachada do Edifício	Avaliação: ②
• Interior do Edifício	Avaliação: ②

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	1	1
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	1	1
• Salas de espera	Sim	1	1
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	1	1
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	1	1
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	1	1
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 2		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Não	—	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO


Necessidades de Investimento Identificadas
• Reabilitação de todo o edifício
Maturidade: 1 • Valor: 140.800€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Norton de Matos
Unidades Funcionais e Serviços	UCC Norton de Matos – Polo Ceira
Morada	Rua Doutor Manuel Chaves e Castro [Ed. Junta de Freguesia] • 3030-853 Coimbra
Coordenadas GPS	40.173018, -8.391430 • N40° 10' 22.865", W8° 23' 29.148"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 1992-06-09]
Ano de Construção/ Remodelação	—
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 5
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 5
• Interior do Edifício	Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	4
• Salas de espera	Sim	3	4
• Sala de espera infantil	Sim	3	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	4
• Salas de tratamento	Sim	3	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	3
• Sala de pessoal	Não	–	–
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	–	–

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 2		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	5	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas			
• Intervenção de melhoria			
Maturidade: 1 • Valor: 150.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Santa Clara
Unidades Funcionais e Serviços	USF Coimbra Sul – Polo Marco Pereiros [Castelo Viegas]
Morada	Rua da Paula. Castelo Viegas • 3040-716 Marco dos Pereiros
Coordenadas GPS	40.162606, -8.415665 • N40° 9' 45.382", W8° 24' 56.394"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	União de Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas
Ano de Construção/ Remodelação	2004
Entrada em Funcionamento	2004
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Sim	4	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	4
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	4	4
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	4

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de profissionais apenas		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 5		
Conforto Térmico	Avaliação: 5		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	1	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	-	
• Equipamento ecográfico	Não	-	
• Equipamento radiológico	Não	-	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Sim	4	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Sim	3	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	1	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	1	
• Meios de combate de incêndios	Sim	2	
• Central de energia de emergência	Sim	3	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	3	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim	3	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas			
• Reabilitação de todo o edifício Maturidade: 1 • Valor: 130.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			
• Alargamento das portas dos gabinetes médicos e de enfermagem Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	–	–
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	–	–
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	2
• Salas de tratamento	Sim	4	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	–	–
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	–	–

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de profissionais apenas		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização [sistema de ventilação avariado] • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 1		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética – envidraçados duplos		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3	
• Meios de combate de incêndios	Sim	5	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO


Necessidades de Investimento Identificadas			
• Melhorias/reparações do edifício Maturidade: 1 • Valor: 5.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			
• Instalar rampas de acesso Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —			

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Santa Clara
Unidades Funcionais e Serviços	USF Rainha Santa Isabel – Polo Cernache
Morada	Regibós [Rua Moinho das Lapas 3040-810 Cernache] • 3040-765 Cernache
Coordenadas GPS	40.136798, -8.466588 • N40° 8' 12.473", W8° 27' 59.717"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Cernache
Ano de Construção/ Remodelação	2001
Entrada em Funcionamento	2004
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	3
• Salas de espera	Sim	5	3
• Sala de espera infantil	Sim	4	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	3
• Salas de tratamento	Sim	5	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	–	–

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de profissionais apenas
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização [sistema de climatização avariado] • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Melhorias e reparações em todo o edifício Maturidade: 1 • Valor: 150.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Criar rampa de acesso na entrada principal e estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS São Martinho do Bispo
Unidades Funcionais e Serviços	USF Manuel da Cunha – Polo Taveiro – Equipamento encerrado definitivamente
Morada	Rua dos Combatentes da Grande Guerra • 3045-469 Taveiro
Coordenadas GPS	40.204853, -8.497533 • N40° 12' 17.471", W8° 29' 51.119"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2024 [última Remodelação – novo equipamento?]
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Construção adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Sim	3	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	–	–
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	–	–

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —		
Conforto Térmico	Avaliação: 2		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	4	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	4	
• Central de energia de emergência	Não	—	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• —
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS São Martinho do Bispo
Unidades Funcionais e Serviços	USF Manuel da Cunha – Polo Taveiro – Novo Equipamento (inaugurado após a aplicação do Inquérito)
Morada	Rua Júlio Araújo Vieira • 3045-469 Taveiro
Coordenadas GPS	40.197864, -8.502769 • N40° 11' 52.31", W8° 30' 9.968"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	
Eixos Viários	

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	
Ano de Construção/ Remodelação	
Entrada em Funcionamento	
Tipo de Construção	
Tipo de Implantação	
Número de pisos	

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	
<ul style="list-style-type: none"> Estrutura do Edifício Cobertura do Edifício Fachada do Edifício Interior do Edifício 	

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR			
Sinalética Exterior			
Lugares de estacionamento			
Iluminação			
Espaços verdes			
Estado geral de conservação			
ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA			
Estacionamento			
Rampas de Acesso			
Elevadores			
Instalações Sanitárias			
Meios para Acesso e Circulação			
ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes			
• Área de receção administrativa de utentes			
• Salas de espera			
• Sala de espera infantil			
• Instalações sanitárias para utentes			
• Gabinetes de consulta médica			
• Gabinetes de consulta de enfermagem			
• Salas de tratamento			
• Gabinete de medicina dentária			
• Sala de colheitas para exames laboratoriais			
• Instalação para realização de exames de radiologia			
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões			
• Sala de formação/ biblioteca			
• Sala de pessoal			
• Vestiários e instalações sanitárias			
• Depósito de material clínico e farmacêutico			
• Depósito de consumíveis clínicos			
• Depósito de consumíveis não clínicos			
• Central de garrafas de oxigénio			

• Depósito e triagem de resíduos			
• Depósito de resíduos com risco biológico			
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)			
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)			

Sinalética Interior	
Higiene e Limpeza	

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	
Conforto Térmico	
Eficiência Energética	
Certificação Energética	

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência		
• Equipamento para eletrocardiografia		
• Equipamento ecográfico		
• Equipamento radiológico		
• Equipamento para intervenção em saúde oral		
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica		
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura		
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão		
• Sistema de deteção e alarme de incêndio		
• Meios de combate de incêndios		
• Central de energia de emergência		
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde		
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde		

Plano de Emergência	
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Maturidade: – • Valor: – • Duração: – • Fonte de Financiamento: –

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

Notícia

Nova extensão de saúde de Taveiro entra em funcionamento amanhã

21 de Novembro 2024




O município de Coimbra inaugurou hoje a nova extensão de saúde de Taveiro, situada a cerca de 10 quilómetros da cidade, após um investimento de 756 mil euros. A infra-estrutura, resultante da requalificação da antiga Casa da Criança, estará operacional a partir desta sexta-feira e vai beneficiar cerca de 5.000 utentes da União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila.

Durante a cerimónia, José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal de Coimbra, destacou a relevância da aproximação dos cuidados de saúde às populações, sublinhando que esta estratégia contribui para a melhoria do Serviço Nacional de Saúde (SNS). “Este movimento de proximidade é essencial para melhor servir as populações e reduzir dificuldades de deslocação, o que também ajuda na prevenção de problemas ambientais,” afirmou o autarca.

Segundo o presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, Alexandre Lourenço, as novas instalações trarão melhores condições para utentes e profissionais de saúde. “Esta unidade vai oferecer um atendimento mais qualificado, beneficiando os utentes e as três equipas médicas que aqui prestarão serviços,” salientou, reconhecendo ainda a “excepcional colaboração” da autarquia na área da saúde desde a transferência de competências para os municípios...

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	—
Unidades Funcionais e Serviços	Centro de Diagnóstico Pneumológico de Coimbra (ex. BCG) [2009]
Morada	Av. Bissaya Barreto, 22 • 3000-075 Coimbra
Coordenadas GPS	40.215364, -8.411440 • N40° 12' 55.31", W8° 24' 41.184"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1951/ 2009 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1952
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4

• Interior do Edifício	Avaliação: 3
------------------------	--------------

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento apenas para profissionais
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	5	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	5	4
• Salas de espera	Sim	5	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	3	3
• Instalação para realização de exames de radiologia	Sim	4	4

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	4
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	4	4
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Sim	4
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Reabilitação de todo o edifício
Maturidade: 1 • Valor: 3M € • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

• Lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE COIMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	—
Unidades Funcionais e Serviços	CRI - Centro de Resposta Integrada de Coimbra [2017]
Morada	Rua Pinheiro Chagas, 88 • 3030-333 Coimbra
Coordenadas GPS	40.212271, -8.411226 • N40° 12' 44.176", W8° 24' 40.414"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: —

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Coimbra [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2019 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Construção adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	5

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: ①
• Estrutura do Edifício	Avaliação: ④
• Cobertura do Edifício	Avaliação: ③
• Fachada do Edifício	Avaliação: ①
• Interior do Edifício	Avaliação: ②

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 1

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	5	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	5	3
• Salas de espera	Sim	5	3
• Sala de espera infantil	Sim	5	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	2
• Salas de tratamento	Sim	4	1
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	5	3
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	5	3
• Sala de pessoal	Sim	5	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 4
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	1
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	2
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Reabilitação de todo o edifício Maturidade: 1 • Valor: 1.442.800 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Reabilitação de Interior Maturidade: 1 • Valor: 360.000€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Construção de rampa de acesso no r/c para atendimento dos utentes com mobilidade condicionada nos gabinetes disponíveis nesse piso

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.4 Condeixa-a-Nova

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
	
	
Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Condeixa-a-Nova
Unidades Funcionais e Serviços	UCC Condeixa [2018] • USF Condeixa [2006] • USF Fernando Namora [2012] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022]
Morada	Urbanização Quinta Nova nº17 • 3150-195 Condeixa-a-Nova
Coordenadas GPS	40.109961, -8.494453 • N40° 6' 35.86", W8° 29' 40.031"
ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE	
Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4
CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO	
Titularidade	Município de Condeixa-a-Nova [desde 2023-12-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2002
Entrada em Funcionamento	2003
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	3
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4

• Interior do Edifício	Avaliação: 3
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para os profissionais de saúde
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	3
• Salas de tratamento	Sim	4	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	3
• Sala de pessoal	Sim	2	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	2
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	4
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	2
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim	1
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	1
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Requalificação e adaptação da instalação (ampliação, impermeabilização, eficiência energética)
Maturidade: 3 • Valor: 2,2 M€ • Duração: 24 meses • Fonte de Financiamento: PRR

• Instalação de plataforma elevatória para utentes com mobilidade reduzida

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.5 Figueira da Foz

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	UCC Farol do Mondego [2012] • USF Nautilus [2018] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022] • USF Claridade [2023] • ECSCP [Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos] [2024]
Morada	Avenida Doutor Mário Soares - Rodovia Urbana • 3080-254 Figueira da Foz
Coordenadas GPS	40.165873, -8.870901 • N40° 9' 57.143", W8° 52' 15.244"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde 2023-09-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2002
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Sim	3	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	3
• Salas de tratamento	Sim	4	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Sim	3	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	3

• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 1
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: C

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas



- Remodelação do Centro de Saúde da Figueira da Foz
Maturidade: 3 • Valor: 735.000,00€ (valor com IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso PRR n.º 16/C01-i01/2023]
- Apetrechamento da Unidade de Saúde
Maturidade: 2 • Valor: 48 780,49€ (valor sem IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	Serviços Assistenciais Partilhados da ULS Baixo Mondego - Figueira da Foz (Sede) URAP Centro de Diagnóstico Pneumológico [2024]
Morada	Rua Vasco da Gama, 124 • 3080-043 Figueira da Foz
Coordenadas GPS	40.151717, -8.850984 • N40° 9' 6.181", W8° 51' 3.542"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 2

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde de 17-04-2024]
Ano de Construção/ Remodelação	1943
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2

• Interior do Edifício	Avaliação: 1
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	2
• Salas de espera	Sim	2	—
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Sim	2	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• Melhoria das condições de acessibilidade e circulação de utentes com mobilidade condicionada
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF Dólmen [2023]
Morada	Rua da Escola Primária, Alhadas de Baixo • 3090-401 Figueira da Foz
Coordenadas GPS	40.188654, -8.789684 • N40° 11' 19.154", W8° 47' 22.862"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde 2008-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2008
Entrada em Funcionamento	2017
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 5
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 5

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	3
• Salas de espera	Sim	4	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	3
• Salas de tratamento	Sim	4	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3

• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	3
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 2		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 5		
Conforto Térmico	Avaliação: 5		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: solar térmico; envidraçados duplos; isolamento térmico; iluminação com tecnologia LED		
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: A		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3	
• Meios de combate de incêndios	Sim	3	
• Central de energia de emergência	Sim	3	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas
• —
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF Figueira Sul [2023]
Morada	Rua Dr.º Teixeira Dias, 44 • 3090-495 Paião
Coordenadas GPS	40.068782, -8.807484 • N40° 4' 7.615", W8° 48' 26.942"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde de 2022-10-27]
Ano de Construção/ Remodelação	2004
Entrada em Funcionamento	2004
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR			
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada		
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento apenas para profissionais de saúde		
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada		
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes		
Estado geral de conservação	Avaliação: —		
ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA			
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada		
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso		
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada		
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas		
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3		
ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—

• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	1	1
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	2

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA		
Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	3
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO	
Necessidades de Investimento Identificadas	
<ul style="list-style-type: none"> • Construção da nova Unidade de Saúde do Paião 	
Maturidade: 3 • Valor: 1.600.000,00€ (valor com IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso n.º 17/C01-i01/2023]	
<ul style="list-style-type: none"> • Apetrechamento das Unidades de Saúde 	

Maturidade: 3 • Valor: 325 203,25€ (valor sem IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso PRR n.º 17/C01-i01/2023]

• Melhoria das condições de acessibilidade de utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF Salis [2023]
Morada	Estrada de Santa Luzia • 3090-461 Lavos
Coordenadas GPS	40.096063, -8.830590 • N40° 5' 45.827", W8° 49' 50.124"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde 2013-12-18]
Ano de Construção/ Remodelação	2013 / 2015 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2015
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4

• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe do número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	5	5
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	4	5
• Sala de espera infantil	Sim	4	5
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	5
• Salas de tratamento	Sim	5	5
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	5	4
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3

• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	5	5
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	5	5
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	5	5
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	5
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	5
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	4	5
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	4	5

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 5
Conforto Térmico	Avaliação: 4
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: solar térmico; envidraçados duplos; isolamento térmico; iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Melhoria na orientação da abertura da porta de acesso

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

• Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF São Julião da Figueira [2006] • USP Baixo Mondego – Figueira da Foz [2024]
Morada	Rua de Moçambique, 10 • 3080-134 Figueira da Foz
Coordenadas GPS	40.155944, -8.854001 • N40° 9' 21.398", W8° 51' 14.404"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde de 2024-01-08]
Ano de Construção/ Remodelação	1967
Entrada em Funcionamento	1970
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3

• Interior do Edifício	Avaliação: 2
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	2
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	
Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA		
Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO
Necessidades de Investimento Identificadas

<ul style="list-style-type: none"> • Construção de novas unidades de Saúde Pública e de Saúde Familiar [São Julião]
<p>Maturidade: 3 • Valor: 2.642.280,12€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso n.º 17/C01-i01/2023]</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Apetrechamento das Unidades de Saúde <p>Maturidade: 3 • Valor: 455 284,56 € (valor sem IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso PRR n.º 17/C01-i01/2023]</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Melhoria dos meios instalados para acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada <p>Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —</p>


Legenda:

• *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF Dólmen [2023] – Polo Bom Sucesso
Morada	Rua da Junta, 10 • 3080-751 Bom Sucesso
Coordenadas GPS	40.265189, -8.780491 • N40° 15' 54.68", W8° 46' 49.768"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia Bom Sucesso
Ano de Construção/ Remodelação	1992
Entrada em Funcionamento	1993
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1

• Interior do Edifício	Avaliação: 1
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	2	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	2	2
• Sala de espera infantil	Não	–	–
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Não	–	–
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	–	–
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 2

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas


- Construção da Unidade do Bom Sucesso
Maturidade: 3 • Valor: 1.260.000€ (valor com IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso PRR n.º 17/C01-i01/2023]
- Apetrechamento da Unidade de Saúde
Maturidade: 3 • Valor: 243 902,44€ (valor sem IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso PRR n.º 17/C01-i01/2023]
- Melhoria da acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF Dólmen [2023] – Polo Santana
Morada	Rua 1.ª de Fevereiro • 3090-775 Santana
Coordenadas GPS	40.216788, -8.745602 • N40° 13' 0.437", W8° 44' 44.167"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 1
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: —

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde de 2022-10-27]
Ano de Construção/ Remodelação	2001
Entrada em Funcionamento	2001
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento apenas para profissionais de saúde
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	2
• Salas de espera	Sim	3	2
• Sala de espera infantil	Não	–	–
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	3
• Salas de tratamento	Sim	2	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Não	–	–
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	–	–
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	2	2
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Melhoria dos meios instalados para acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF Figueira Sul – Polo Marinha das Ondas
Morada	Rua dos Lagoeiros, 6 • 3090-485 Marinha das Ondas
Coordenadas GPS	39.760777, -8.784239 • N39° 45' 38.797", W8° 47' 3.26"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde de 2010-09-17]
Ano de Construção/ Remodelação	1970 / 2022 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2022
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 5
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 5
• Interior do Edifício	Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 5

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	2	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	5	5
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	5	5
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	2	2
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	2
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	2

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 5
Conforto Térmico	Avaliação: 5
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: solar térmico; envidraçados duplos; isolamento térmico; iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: B

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	2
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	4
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	4
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• —

Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF Nautilus [2018] - Pólo de Vila Verde
Morada	Rua 27 de Outubro • 3090-654 Vila Verde
Coordenadas GPS	40.143375, -8.806705 • N40° 8' 36.15", W8° 48' 24.138"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Figueira da Foz [desde 2004-12-18]
Ano de Construção/ Remodelação	2002
Entrada em Funcionamento	2002
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3

• Interior do Edifício	Avaliação: 3
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	4
• Salas de espera	Sim	3	4
• Sala de espera infantil	Sim	2	2
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Sim	3	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	4
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	4
• Sala de pessoal	Sim	1	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	1	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 2

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	4
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	4
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Colocação de rampas de acesso e instalações sanitárias adaptadas
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA FIGUEIRA DA FOZ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Figueira da Foz
Unidades Funcionais e Serviços	USF Salis [2023] – Polo Cova Gala
Morada	Avenida Remígio Falcão Barreto • 3090-698 Cova Gala
Coordenadas GPS	40.127541, - 8.857771 • N40° 7' 39.148", W8° 51' 27.976"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Administração Central
Ano de Construção/ Remodelação	—
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1

• Interior do Edifício	Avaliação: 1
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	1	1
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	1	1
• Salas de espera	Sim	1	1
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	1	1
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—

• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas




- Construção da Unidade de Saúde de S. Pedro
Maturidade: 3 • Valor: 939.981,01€ (valor com IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso PRR n.º 17/C01-i01/2023]
- Apetrechamento da Unidade de Saúde
Maturidade: 3 • Valor: 219 512,20€ (valor sem IVA) • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso PRR n.º 17/C01-i01/2023]
- Melhoria ao nível da acessibilidade
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.6 Góis

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE GÓIS

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
	
	
Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Góis
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Góis [2015] • UCC Góis Vive [2014] • CAC Góis / Modelo SAP [2007] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS de Coimbra – Polo Góis [2024]
Morada	Avenida Comendador Augusto Luís Rodrigues • 3330-301 Góis
Coordenadas GPS	40.157091, -8.110692 • N40° 9' 25.528", W8° 6' 38.491"
ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE	
Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3
CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO	
Titularidade	Município de Góis [desde 2024-03-18]
Ano de Construção/ Remodelação	1991
Entrada em Funcionamento	1991
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	1
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3

• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	2
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	3

• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	3
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética: Classe F

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Sim	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	3
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim	3

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas


- Remodelação do Centro de Saúde de Góis
Maturidade: 3 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Equipamento da sala de esterilização e farmácia
Maturidade: 3 • Valor: 12.000,00€ • Duração: 4 meses • Fonte de Financiamento: PRR
- Instalação de rampa de acesso à entrada principal do edifício, construção de instalação sanitária adaptada e balcão.
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE GÓIS

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Góis
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Góis – Polo Alvares [2015]
Morada	Rua Aires Barata Dinis • 3330-140 Alvares
Coordenadas GPS	40.017227, -8.099557 • N40° 1' 2.017", W8° 5' 58.405"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Alvares
Ano de Construção/ Remodelação	1980 / 2009 (última remodelação)
Entrada em Funcionamento	1980
Tipo de Construção	Construção adaptada
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 4
Conforto Térmico	Avaliação: 4
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Aquisição de equipamento para a unidade de saúde
--

Maturidade: 3 • Valor: 92.250,00€ • Duração: 4 meses • Fonte de Financiamento: PRR

- Melhorar a inclinação da rampa de acesso e a instalação sanitária adaptada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —





Legenda:

• Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

3.7 Lousã

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA LOUSÃ

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
	
	
Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Lousã
Unidades Funcionais e Serviços	USF Serra da Lousã [2007] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022] • UCSP Lousã [2022] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS de Coimbra – Polo Lousã II [2024]
Morada	Alameda Juiz Conselheiro Neves Ribeiro • 3200-420 Lousã
Coordenadas GPS	40.124468, -8.234667 • N40° 7' 28.085", W8° 14' 4.801"
ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE	
Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4
CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO	
Titularidade	Município de Lousã [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2014
Entrada em Funcionamento	2014
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	2
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO	
Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2

• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e para utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	2	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	2	2
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Sim	2	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	2	2
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—

• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de isolamento térmico (em coberturas, paredes e pavimentos)
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não (*)	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Conservação e remodelação em todas as vertentes
Maturidade: 1 • Valor: 1 M€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Remodelação das instalações sanitárias e do elevador para utentes com mobilidade reduzida
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

(*) [Município da Lousã entrega unidade móvel de saúde ao Centro de Saúde – Notícias de Coimbra \(noticiasdecoimbra.pt\)](https://noticiasdecoimbra.pt)

3.8 Mealhada

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA MEALHADA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Mealhada
Unidades Funcionais e Serviços	UCC Bairradina [2013] • USF Mealhada [2018] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS de Coimbra – Polo Mealhada [2024] • USP – Polo Mealhada • Consulta de Saúde Mental Comunitária
Morada	Rua da Misericórdia - Loteamento Quinta dos Coutos • 3050-387 Mealhada
Coordenadas GPS	40.379995, -8.456052 • N40° 22' 47.982", W8° 27' 21.787"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 5
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Mealhada [desde 2024-03-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1999
Entrada em Funcionamento	1999
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Sim	4	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	2
• Salas de tratamento	Sim	3	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	5	4

• Sala de formação/ biblioteca	Sim	5	4
• Sala de pessoal	Sim	5	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	5	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	5	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	5	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 2

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	3
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO
Necessidades de Investimento Identificadas
<ul style="list-style-type: none"> • Requalificação Centro de Saúde da Mealhada Maturidade: 3 • Valor: 1.786.600,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
<ul style="list-style-type: none"> • Climatização Maturidade: 3 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: — • Instalação de rampa com desnível adequado, aquisição de ajudas técnicas e de cadeiras de rodas Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA MEALHADA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Mealhada
Unidades Funcionais e Serviços	USF Caminhos do Cértoma [2018]
Morada	Rua da República • 3050-428 Pampilhosa
Coordenadas GPS	40.337526, -8.429389 • N40° 20' 15.094", W8° 25' 45.8"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Mealhada [desde 2024-03-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1998
Entrada em Funcionamento	1999
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2

• Interior do Edifício	Avaliação: 2
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e para utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	3
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	3
• Salas de tratamento	Sim	4	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	2	4
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	1
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	3

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação dispõe de envidraçados duplos
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	2
• Meios de combate de incêndios	Sim	2
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas


- Requalificação da Unidade de Saúde de Pampilhosa do Botão (Mealhada)
Maturidade: 3 • Valor: 608.520,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR
- Instalação de elevador, manutenção dos pisos exteriores de acesso para evitar quedas, adaptação das instalações sanitárias a utentes/ funcionários com mobilidade condicionada
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA MEALHADA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Mealhada
Unidades Funcionais e Serviços	USF Mealhada – Polo Barcouço
Morada	Rua das Portelas, n.º 55 • 3050-087 Mealhada
Coordenadas GPS	40.304908, -8.470634 • N40° 18' 17.669", W8° 28' 14.282"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação não servida por rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Mealhada [desde 2024-03-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2013 / 2022 (última remodelação)
Entrada em Funcionamento	2013
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4

• Interior do Edifício	Avaliação: 4
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e para utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 5

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	1
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação dispõe de envidraçados duplos, de isolamento térmico e de iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	4
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	2
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Necessidade de alargar a entrada das viaturas ao espaço exterior
- Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA MEALHADA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Mealhada
Unidades Funcionais e Serviços	USF Caminhos do Cértoma – Polo Luso
Morada	Rua Dr. António Granja • 3050-225 Luso
Coordenadas GPS	40.385346, -8.380125 • N40° 23' 7.246", W8° 22' 48.45"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município da Mealhada [desde 2024-03-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2008
Entrada em Funcionamento	2008
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	1
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção preventiva • Avaliação: 1
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação dispõe de envidraçados duplos
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	4
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	2
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Remodelação da Unidade de Saúde do Luso (Mealhada)
--

Maturidade: 3 • Valor: 377.200,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

- Manutenção do elevador existente (que não está em funcionamento desde 2008)

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Adaptação das instalações sanitárias à mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DA MEALHADA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Mealhada
Unidades Funcionais e Serviços	USF Caminhos do Cértoma – Polo Vacariça
Morada	Rua Visconde Valdoeiro • 3050-511 Vacariça
Coordenadas GPS	40.373871, -8.452769 • N40° 22' 25.936", W8° 27' 9.968"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação não é servida por rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Com contrato de arrendamento a particular
Ano de Construção/ Remodelação	1800 / 1989 (última remodelação)
Entrada em Funcionamento	1989
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3

• Interior do Edifício	Avaliação: 2
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	3
• Salas de espera	Sim	4	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	1	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	3
• Salas de tratamento	Sim	3	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	2
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Construção da Unidade de Saúde da Vacariça (Mealhada)

Maturidade: 3 • Valor: 702.168,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

Legenda:

- **Avaliação:** 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- **Grau de Maturidade:** 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1
• Interior do Edifício	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais de saúde e para utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	2
• Salas de espera	Sim	3	2
• Sala de espera infantil	Sim	3	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Sim	2	2

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	3
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	1

• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	2
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	2	1
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	1
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	1
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	1
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	1

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Sim	3
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	3
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Centro de Saúde de Mira
Maturidade: 5 • Valor: 1.800.000,00 € • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: PRR
- Polo Praia de Mira
Maturidade: 3 • Valor: 360.000,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Polo do Seixo
Maturidade: 3 • Valor: 180.000,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Polo dos Carapelhos
Maturidade: 3 • Valor: 90.000,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Polo da Lentisqueira
Maturidade: 3 • Valor: 180.000,00 € • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Correção da inclinação da rampa de acesso e colocação de portas de abertura automáticas para melhoria da acessibilidade dos utentes com mobilidade condicionada
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

3.10 Miranda do Corvo

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Agrupamento de Centros de Saúde [ACeS]	ACeS do Pinhal Interior Norte
Centro de Saúde [CS]	CS Miranda do Corvo
Unidades Funcionais e Serviços	UCC Torre de Sinos [2012] • USF Trilhos Dueça [2018] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS de Coimbra – Polo Miranda do Corvo I [2024]
Morada	Rua 25 de Abril, 31 • 3220-185 Miranda do Corvo
Coordenadas GPS	40.089791, -8.328647 • N40° 5' 23.248", W8° 19' 43.129" W

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Miranda do Corvo [desde 2022-06-03]
Ano de Construção/ Remodelação	1981 / 2005 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1981
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe do número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	4
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	4
• Sala de pessoal	Não	—	—

• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	5	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	5	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	5	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	1	1
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	1	1
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	1
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: B

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	2
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Sim	3
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim	4

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas


- Prevista a requalificação total das instalações do Centro de Saúde
Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MIRANDA DO CORVO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Agrupamento de Centros de Saúde [ACeS]	ACeS do Pinhal Interior Norte
Centro de Saúde [CS]	CS Miranda do Corvo
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Miranda do Corvo [2015] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS de Coimbra – Miranda do Corvo II [2024]
Morada	Rua do Rei, EN 17-1 • 3220-423 Semide
Coordenadas GPS	40.156676, -8.334436 • N40° 9' 24.034", W8° 20' 3.97"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Miranda do Corvo [desde 2022-09-19]
Ano de Construção/ Remodelação	2000
Entrada em Funcionamento	2001
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe do número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO [A UNIDADE DE SAÚDE ENCONTRA-SE EM OBRAS DE REMODELAÇÃO]			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	—	—
• Salas de espera	Sim	—	—
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	—	—
• Gabinetes de consulta médica	Sim	—	—
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	—	—
• Salas de tratamento	Sim	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—

• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: C

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	—
• Central de energia de emergência	Sim	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Obra de requalificação das instalações em curso
- Maturidade: 5 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: PRR

Legenda:

• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

3.11 Montemor-o-Velho

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Montemor-o-Velho
Unidades Funcionais e Serviços	USF MonteMayor [2024] • USP Baixo Mondego – Polo Montemor-o-Velho • UCC Montemor-o-Velho [2014] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022]
Morada	Avenida dos Bombeiros Voluntários • 3140-250 Montemor-o-Velho
Coordenadas GPS	40.178558, -8.678142 • N40° 10' 42.809", W8° 40' 41.311"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Montemor-o-Velho [desde 2023-09-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1993 / 2006 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1995
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe do número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	3
• Salas de espera	Sim	4	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	3
• Salas de tratamento	Sim	4	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	4

• Sala de formação/ biblioteca	Sim	4	4
• Sala de pessoal	Sim	1	1
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	1	1
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	2
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	2

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: Painéis solares térmicos
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: B

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	3
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência

Instalação não dispõe de Plano de Emergência

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Requalificação das instalações
Maturidade: 3 • Valor: 979.656,25€ (+ IVA) • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso 16/C01-i01/2023]
- Requalificação da cobertura
Maturidade: 2 • Valor: 23.837,40€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Rebocos e pinturas de paredes exteriores e interiores
Maturidade: 2 • Valor: 350.125,92€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Revestimentos de pavimentos interiores
Maturidade: 2 • Valor: 41.985,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Tetos (gesso laminado/PCV/metálicos; reboco/estruque; pinturas)
Maturidade: 2 • Valor: 56.948,40€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Reparação de caixilharias e portas interiores e exteriores, estores enroláveis interiores
Maturidade: 2 • Valor: 9.497,64€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalações de climatização
Maturidade: 2 • Valor: 3.261,60€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Atualização dos sistemas de segurança contra incêndios
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de sistemas CCTV, alarme e deteção de intrusão
Maturidade: 1 • Valor: 3.693,60€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Adequação das portas de acesso ao interior do edifício e construção de rampas de acesso ao edifício
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

De acordo com informação no site do município, dispõem de Unidade Móvel!

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Montemor-o-Velho
Unidades Funcionais e Serviços	USF Araceti [2013]
Morada	Rua Professor Dr. Fernando Albuquerque Grilo, 60 • 3140-022 Arazede
Coordenadas GPS	40.279887, -8.647120 • N40° 16' 47.593" , W8° 38' 49.632"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Montemor-o-Velho [desde 2023-09-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2005 / 2012 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2006
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe do número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	5	5
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Sim	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	3
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	1
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	1
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	1
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	1
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: envidraçados duplos
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: D

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	2
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	3
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Requalificação das instalações

Maturidade: 3 • Valor: 467.250,00€ (+ IVA) • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Aviso 16/C01-i01/2023]


- Correção de infiltrações, reboco e pintura de paredes interiores e exteriores
Maturidade: 2 • Valor: 91.890,23€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Aumento da zona de estacionamento
Maturidade: 2 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Aumento dos armazéns
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de gás
Maturidade: 1 • Valor: 7.500,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalações de climatização
Maturidade: 2 • Valor: 1.908,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de segurança contra incêndios
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de sistemas de deteção de intrusão
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de lugar de estacionamento destinado a utentes com mobilidade condicionada
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Montemor-o-Velho
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Margens do Mondego [2010]
Morada	Rua da Torre, 1 • 3140-315 Pereira
Coordenadas GPS	40.183500, -8.582023 • N40° 11' 0.6", W8° 34' 55.283"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Pereira
Ano de Construção/ Remodelação	1947 / 2019 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2020
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2

• Interior do Edifício	Avaliação: 3
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento para profissionais e utentes
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	4
• Salas de espera	Sim	5	4
• Sala de espera infantil	Sim	4	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Sim	4	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—

• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3
• Meios de combate de incêndios	Sim	2
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	2
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas


- Rebocos e pinturas de paredes exteriores
Maturidade: 1 • Valor: 2.087,25€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Revestimento de pavimentos exteriores
Maturidade: 1 • Valor: 432,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Caixilharia e portas exteriores
Maturidade: 1 • Valor: 13.837,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Impermeabilização de paredes
Maturidade: 1 • Valor: 3.688,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Iluminação externa
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Obras de requalificação do piso -1
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de telecomunicações, CCTV, alarme e intrusão
Maturidade: 1 • Valor: 16.706,25€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de sistema de climatização
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de segurança contra incêndios
Maturidade: 1 • Valor: 2.197,30€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Melhorar a instalação sanitária adaptada a pessoas com mobilidade condicionada e criar rampa de acesso junto à entrada para o edifício
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Montemor-o-Velho
Unidades Funcionais e Serviços	USF MonteMayor – Polo Carapinheira
Morada	Largo do Alhastro • 3140-071 Carapinheira
Coordenadas GPS	40.205404, -8.648404 • N40° 12' 19.454" , W8° 38' 54.254"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia
Ano de Construção/ Remodelação	1990
Entrada em Funcionamento	1990
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1
• Interior do Edifício	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	2	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	2
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	3
• Salas de tratamento	Sim	3	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	2
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Sim	2
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Reboco e pintura de paredes interiores e exteriores; 38.559,38€

- Maturidade: 1 • Valor: 38.559,38€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Aplicação de gesso laminado/PVC/metálico, reboco/estruque e pintura de tetos
Maturidade: 1 • Valor: 13.909,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Caixilharia e portas exteriores (janelas, acessórios, portas) e caixilharia e portas interiores (aros e guarnições, acessórios e portas)
Maturidade: 1 • Valor: 6.749,78€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Rede de distribuição de água
Maturidade: 1 • Valor: 2.775,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Rede de drenagem de águas pluviais e residuais
Maturidade: 1 • Valor: 3.039,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação elétrica
Maturidade: 1 • Valor: 2.362,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de telecomunicações, CCTV, alarme e intrusão
Maturidade: 1 • Valor: 2.362,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de segurança contra incêndios
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de sistemas de climatização
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Equipamento de cozinha
Maturidade: 1 • Valor: 2.565,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Portas de acesso de acesso ao edifício e portas no interior do edifício adequadas aos utentes com mobilidade condicionada
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Montemor-o-Velho
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Margens do Mondego – Polo de Tentugal
Morada	Rua Dr. Armando Gonçalves, 11 • 3140-574 Tentugal
Coordenadas GPS	40.219628, -8.582921 • N40° 13' 10.661", W8° 34' 58.516"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Casa do Povo de Tentugal
Ano de Construção/ Remodelação	1970 / 2014 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1970
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1

• Interior do Edifício	Avaliação: 1
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe do número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1 [Edifício sem acesso a pessoas com mobilidade condicionada]

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	1
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	1
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	1
• Salas de tratamento	Sim	3	1
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	3	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—

• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Cobertura (impermeabilização, isolamento e outros)
Maturidade: 1 • Valor: 40.926,56€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Pintura de paredes exteriores
Maturidade: 1 • Valor: 1.000,35€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Reboco e pintura de paredes exteriores
Maturidade: 1 • Valor: 4.310,22€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Tetos (reboco/estruque, gesso laminado/PVC/metálicos)
Maturidade: 1 • Valor: 1.537,52€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Caixilharia e portas interiores (aros e guarnições, acessórios e portas)
Maturidade: 1 • Valor: 1.371,17€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Persianas PVC exteriores
Maturidade: 1 • Valor: 278,43€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Equipamentos sanitários (louças, torneiras e acessórios)
Maturidade: 1 • Valor: 4.400,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Rede de distribuição de água
Maturidade: 1 • Valor: 2.365,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Rede de drenagem de águas pluviais e residuais
Maturidade: 1 • Valor: 1.926,94€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação elétrica
Maturidade: 1 • Valor: 1.930,23€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de telecomunicações, CCTV, alarme e intrusão
Maturidade: 1 • Valor: 8.437,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de sistemas de climatização
Maturidade: 1 • Valor: 8.925,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de segurança contra incêndios
Maturidade: 1 • Valor: 9.062,50€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Ampliação de corredores; Instalação sanitária adaptada a pessoas com mobilidade condicionada; Portas de acesso no interior do edifício
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS Montemor-o-Velho
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Margens do Mondego – Polo Meãs do Campo
Morada	Rua Lacerda Pires, Lugar do Pinheiro • 3140-166 Meãs do Campo
Coordenadas GPS	40.209905, - 8.627698 • N40° 12' 35.658", W8° 37' 39.713"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona servida por rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Meãs do Campo
Ano de Construção/ Remodelação	2009
Entrada em Funcionamento	2009
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	2	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	1	2
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Não	—	—
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	1
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 1

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Cobertura

- Maturidade: 1 • Valor: 21.877,41€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Rebocos e pintura de paredes interiores e exteriores
Maturidade: 1 • Valor: 18.110,82€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Caixilharia e portas exteriores (janelas, acessórios e portas) e caixilharia e portas interiores (aros e guarnições, acessórios e portas)
Maturidade: 1 • Valor: 3.934,01€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Teto (gesso laminado/PVC/metálicos, reboco/estruque e pinturas)
Maturidade: 1 • Valor: 7.511,13€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação elétrica
Maturidade: 1 • Valor: 1.275,75€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de telecomunicações, CCTV, alarme e intrusão
Maturidade: 1 • Valor: 415,53€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de segurança contra incêndios
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Instalação de sistemas de climatização
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Criação de estacionamento para utentes com mobilidade condicionada e alteração da porta de acesso ao interior do edifício
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.12 Mortágua

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE MORTÁGUA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Mortágua
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Juiz de Fora [2007] • SAP Mortágua [2007] • UCC Mortágua [2013] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS de Coimbra – Polo Mortágua [2024]
Morada	Rua Dr. António José Branquinho da Fonseca, 2 • 3450-133 Mortágua
Coordenadas GPS	40.399700, -8.229971 • N40° 23' 58.92", W8° 13' 47.896"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: —

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Mortágua [desde 2023-09-01]
Ano de Construção/ Remodelação	2001 / 2019 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2001
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe do número adequado de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	2	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Sim	4	4
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	4

• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	3
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	2
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	2

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de isolamento térmico
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Sim	3
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	2
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Sim	4
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim	4

Plano de Emergência

Instalação não dispõe de Plano de Emergência

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Caixilharia para Eficiência Energética
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Painéis solares
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Redes elétricas e de fluídos
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Equipamento de radiologia/imagiologia
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Desfibrilhador
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Marquesas
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.13 Oliveira do Hospital

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Oliveira do Hospital
Unidades Funcionais e Serviços	UCC Pinheiro dos Abraços [2014] • UCSP Oliveira do Hospital [2015] • USF Terras d'Ulva [2023] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS de Coimbra – Polo Oliveira do Hospital [2024]
Morada	Av. Dr. António Afonso Amaral • 3400-057 Oliveira do Hospital
Coordenadas GPS	40.350228, -7.853193 • N40° 21' 0.821", W7° 51' 11.495"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Oliveira do Hospital [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1997
Entrada em Funcionamento	1997
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	4
• Salas de espera	Sim	3	4
• Sala de espera infantil	Sim	3	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	4
• Salas de tratamento	Sim	3	4
• Gabinete de medicina dentária	Sim	5	5
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Sim	3	2
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	4

• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	4
• Sala de pessoal	Sim	3	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	4
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	4
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	4

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética, com exceção de iluminação com tecnologia LED
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim	3
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Sim	1
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Sim	5
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	1
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim	5

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas


- Ampliação e reabilitação do Centro de Saúde
Maturidade: 4 • Valor: 2.309.633,75€ • Duração: 18 meses • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital / PRR
- Melhoria das instalações sanitárias adaptadas aos utentes com mobilidade condicionada e portas de acesso
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Oliveira do Hospital
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Oliveira do Hospital – Polo Aldeia das Dez
Morada	Rua dos Tecelões, 2 • 3400-237 Aldeia das Dez
Coordenadas GPS	40.294382, -7.862209 • N40° 17' 39.775", W7° 51' 43.952"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	—
Ano de Construção/ Remodelação	2016 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• — Adaptação das instalações sanitárias e das portas ao acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Oliveira do Hospital
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Oliveira do Hospital – Polo Alvôco das Várzeas
Morada	Rua do Edifício Social, 10 • 3400-319 Alvôco das Várzeas
Coordenadas GPS	40.302209, -7.834849 • N40° 18' 7.952", W7° 50' 5.456"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Alvôco das Várzeas
Ano de Construção/ Remodelação	2023 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento apenas para os profissionais de saúde
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Substituição caixilharia

Maturidade: 1 • Valor: 1.500,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Aquecimento

Maturidade: 1 • Valor: 2.500,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Substituição luminárias

Maturidade: 1 • Valor: 500,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Adequação das portas para o acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Oliveira do Hospital
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Oliveira do Hospital – Polo Avô
Morada	Praceta dos Combatentes da Grande Guerra • 3400-093 Avô
Coordenadas GPS	40.293542, -7.902692 • N40° 17' 36.751", W7° 54' 9.691"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Avô
Ano de Construção/ Remodelação	2017 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2018
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	4	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	4	4

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	2
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Adaptação das portas ao acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Oliveira do Hospital
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Oliveira do Hospital – Polo Nogueira do Cravo
Morada	Av. Dr.ª Rosa Pimenta • 3400-461 Nogueira do Cravo
Coordenadas GPS	40.337967, -7.878414 • N40° 20' 16.681", W7° 52' 42.29"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Nogueira do Cravo
Ano de Construção/ Remodelação	1996 / 2023 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1996
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 5
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 5
• Interior do Edifício	Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 5

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Sim	4	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	4	4
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 4
Conforto Térmico	Avaliação: 4
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- —

Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Oliveira do Hospital
Unidades Funcionais e Serviços	USF Terras d'Ulória – Polo Ervedal da Beira
Morada	Rua da Escola Pré-Primária, 11 • 3405-045 Ervedal da Beira
Coordenadas GPS	40.422048, -7.889121 • N40° 25' 19.373", W7° 53' 20.836"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	—
Ano de Construção/ Remodelação	2018
Entrada em Funcionamento	2018
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 5
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 5
• Interior do Edifício	Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	5	5
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	5	5
• Salas de espera	Sim	5	5
• Sala de espera infantil	Sim	5	5
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	5
• Salas de tratamento	Sim	5	5
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	5	5
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	5	5
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	5	5
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	5	5
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	5	5

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	5	5
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	5	5
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	5	5
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	5	5
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	5	5

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 4		
Conforto Térmico	Avaliação: 4		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: envidraçados duplos, isolamento térmico e iluminação com tecnologia LED		
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade	
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—	
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—	
• Equipamento ecográfico	Não	—	
• Equipamento radiológico	Não	—	
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—	
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—	
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5	
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—	
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—	
• Meios de combate de incêndios	Sim	3	
• Central de energia de emergência	Sim	3	
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—	
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—	

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• —


Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Oliveira do Hospital
Unidades Funcionais e Serviços	USF Terras d’Ulvária – Polo Lagares da Beira
Morada	Avenida dos Bombeiros, 12 • 3405-189 Lagares da Beira
Coordenadas GPS	40.401508, -7.861188 • N40° 24' 5.429", W7° 51' 40.277"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Contrato de arrendamento com Junta de Freguesia de Lagares da Beira
Ano de Construção/ Remodelação	2023 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 3
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Balcão de atendimento

Maturidade: 1 • Valor: 2.000,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Teto de entrada

Maturidade: 1 • Valor: 500,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Substituição luminárias

Maturidade: 1 • Valor: 500,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Aquecimento (ar condicionado)

Maturidade: 1 • Valor: 2.000,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Adaptação de portas e de instalação sanitária para utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

• *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Oliveira do Hospital
Unidades Funcionais e Serviços	USF Terras d’Ulvária – Polo Seixo da Beira
Morada	Rua do Comércio, 5 • 3405-440 Seixo da Beira
Coordenadas GPS	40.458103, -7.846691 • N40° 27' 29.171", W7° 50' 48.088"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Seixo da Beira
Ano de Construção/ Remodelação	1988
Entrada em Funcionamento	—
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento apenas para os profissionais de saúde
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Substituição caixilharia

Maturidade: 1 • Valor: 2.000,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Instalação de sistema de climatização (ar condicionado)

Maturidade: 1 • Valor: 3.000,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Substituição luminárias

Maturidade: 1 • Valor: 500,00€ • Duração: 1 mês • Fonte de Financiamento: Município de Oliveira do Hospital

- Adaptação de instalação sanitária para utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

3.14 Pampilhosa da Serra

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Pampilhosa da Serra [José Brito Dias]
Unidades Funcionais e Serviços	SAP Pampilhosa da Serra [2009] • UCSP Pampilhosa da Serra [2015] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS de Coimbra – Polo Pampilhosa da Serra [2024]
Morada	Rua José Augusto Veiga Nunes Almeida, Lote 3D • 3320-206 Pampilhosa da Serra
Coordenadas GPS	40.091257, -7.974495 • N40° 5' 28.525", W7° 58' 28.182"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Pampilhosa da Serra [desde 2015-11-02]
Ano de Construção/ Remodelação	2015
Entrada em Funcionamento	2016
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 5
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 5
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 5
• Interior do Edifício	Avaliação: 5

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 5

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	5	5
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	5	5
• Salas de espera	Sim	5	5
• Sala de espera infantil	Sim	5	5
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	5
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	5
• Salas de tratamento	Sim	5	5
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	5	5

• Sala de formação/ biblioteca	Sim	5	5
• Sala de pessoal	Sim	5	5
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	5	5
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	5	5
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	5	5
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	5	5
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	5	5
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	5	5
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	5	5
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	5	5
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	5	5

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 5
Conforto Térmico	Avaliação: 5
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: envidraçados duplos e isolamento térmico
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: B-

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	5
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim	5
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	5
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	5
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	5
• Meios de combate de incêndios	Sim	5
• Central de energia de emergência	Sim	5
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	5
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim	5

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas



- Implementação de serviços de telemedicina
Maturidade: 1 • Valor: 250.000€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: Portugal 2030
- Aquisição de equipamentos de análise laboratorial
Maturidade: 1 • Valor: 50.000€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: Portugal 2030

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Pampilhosa da Serra [José Brito Dias]
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Pampilhosa da Serra – Polo Dornelas do Zêzere
Morada	Av. Eng.º Horácio de Moura, s/n • 3320-053 Dornelas do Zêzere
Coordenadas GPS	40.102921, -7.740480 • N40° 6' 10.516", W7° 44' 25.728"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Dornelas do Zêzere
Ano de Construção/ Remodelação	1980 / 2020 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1980
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 5

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 5
Conforto Térmico	Avaliação: 5
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética com exceção de envidraçados duplos
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	4
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim	4
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Aplicação de medidas de eficiência energética

Maturidade: 1 • Valor: 35.000€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: Portugal 2030

- Equipamentos de deteção de incêndios, intrusão, etc.

Maturidade: 1 • Valor: 25.000€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: Portugal 2030

- Desfibrilador automático

Maturidade: 1 • Valor: 5.000€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: Portugal 2030

Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Pampilhosa da Serra [José Brito Dias]
Unidades Funcionais e Serviços	UCSP Pampilhosa da Serra – Polo Unhais-o-Velho
Morada	Rua Casa do Povo, 16 • 3320-368 Unhais-o-Velho
Coordenadas GPS	40.131307, -7.810746 • N40° 7' 52.705", W7° 48' 38.686"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Junta de Freguesia de Unhais-o-Velho
Ano de Construção/ Remodelação	1980 / 2020 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1980
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3

• Interior do Edifício	Avaliação: 4
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 5

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 5
Conforto Térmico	Avaliação: 5
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética com exceção de envidraçados duplos
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	4
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim	4
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Aplicação de medidas de eficiência energética
Maturidade: 1 • Valor: 35.000€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: Portugal 2030
- Equipamentos de deteção de incêndios, intrusão, etc.
Maturidade: 1 • Valor: 25.000€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: Portugal 2030
- Desfibrilador automático
Maturidade: 1 • Valor: 5.000€ • Duração: 12 meses • Fonte de Financiamento: Portugal 2030


Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.15 Penacova

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE PENACOVA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Penacova
Unidades Funcionais e Serviços	UCC Penacova [2019] • USF Penacova [2021] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS Coimbra - Polo Penacova [2024]
Morada	Av. João António Gomes, 2 • 3360-343 Penacova
Coordenadas GPS	40.267266, -8.282789 • N40° 16' 2.158", W8° 16' 58.04"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Penacova [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1998
Entrada em Funcionamento	1998
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 2
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	4	4
• Salas de espera	Sim	4	3
• Sala de espera infantil	Sim	4	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	3
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	4

• Sala de formação/ biblioteca	Sim	4	4
• Sala de pessoal	Sim	4	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	4
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	4	4
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	4	4
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	4	4
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	4	4
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	4
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Sim	4
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	4
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	4
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Sim	4
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Instalação de elevador para utentes com mobilidade condicionada
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE PENACOVA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Penacova
Unidades Funcionais e Serviços	USF Penacova – Polo Figueira de Lorvão
Morada	Rua da Igreja, 51 • 3360-053 Figueira de Lorvão
Coordenadas GPS	40.285246, -8.330585 • N40° 17' 6.886", W8° 19' 50.106"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Penacova [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1998
Entrada em Funcionamento	1998
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4

• Interior do Edifício	Avaliação: 4
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento apenas para utentes
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: –

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	–	–
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	2	2
• Sala de espera infantil	Não	–	–
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	4	4
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	–	–
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Não	–	–
• Sala de pessoal	Sim	4	4
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	1	1
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 4
Conforto Térmico	Avaliação: 4
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética (*)
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Sim	4
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Corredores mais largos e sala de espera maior para melhoria da circulação de utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

(*) Na foto são visíveis painéis solares!

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE PENACOVA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Penacova
Unidades Funcionais e Serviços	USF Penacova – Polo Lorvão
Morada	Largo do Mosteiro, s/n • 3360-106 Lorvão
Coordenadas GPS	40.261098, -8.317265 • N40° 15' 39.953", W8° 19' 2.154"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Penacova [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1998
Entrada em Funcionamento	1998
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: —

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 1

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	2
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	1	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	3
• Salas de tratamento	Sim	4	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Sim	4
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	2
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	2
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Melhoria das condições de acesso e circulação de utentes com mobilidade condicionada (adaptação de rampa, acesso e porta de entrada)
--

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE PENACOVA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Penacova
Unidades Funcionais e Serviços	USF Penacova – Polo São Pedro d’Alva
Morada	Avenida Dr. Viegas Pimentel, 16 • 3360-250 São Pedro d’Alva
Coordenadas GPS	40.301779, -8.167104 • N40° 18' 6.404", W8° 10' 1.574"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 1
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Penacova [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1998 / 2011 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2011
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em parte de edifício destinado a outros fins
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	4	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	4	4
• Sala de espera infantil	Sim	3	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	4	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Não	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	4	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	4	3

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 1
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: envidraçados de vidro duplo
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Estacionamento para utentes com mobilidade condicionada e instalação de portas com abertura facilitada/ automática
--

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.16 Penela

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE PENELA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Penela
Unidades Funcionais e Serviços	USF Penela [2013] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS Coimbra - Polo Penela [2024]
Morada	Avenida dos Bombeiros Voluntários, 1 • 3230-274 Penela
Coordenadas GPS	40.028294, -8.390568 • N40° 1' 41.858", W8° 23' 26.045"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Penela [desde 2024-01-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1999
Entrada em Funcionamento	2000
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisos	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 2
---	---------------------

• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	2
• Salas de espera	Sim	3	2
• Sala de espera infantil	Sim	3	2
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	2
• Salas de tratamento	Sim	3	2
• Gabinete de medicina dentária	Não	–	–
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	2	2
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	–	–
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	–	–
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	1	2

• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	2	2
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	2	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	2	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	2	2
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	2

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: envidraçados de vidro duplo
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classificação Energética: C

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim	3
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	2
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Sim	3
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Requalificação do Centro de Saúde Penela

Maturidade: 4 • Valor: 1.972.000,00€ • Duração: 18 meses • Fonte de Financiamento: PRR [RE-C01-i01, nº 16/C01-i01/2023]

- Avaliação dos meios de acesso e circulação dos utentes com mobilidade condicionada para garantir que o Centro de Saúde de Penela seja verdadeiramente acessível e inclusivo para toda a comunidade

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.17 Soure

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE SOURE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS de Soure
Unidades Funcionais e Serviços	USF VitaSaurium [2006]
Morada	Avenida Dr. João Esteves Simões, 12 • 3130-211 Soure
Coordenadas GPS	40.062468, -8.620804 • N40° 3' 44.885", W8° 37' 14.894"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 2
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Soure [desde 2023-10-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1986
Entrada em Funcionamento	1992
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisos	3

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 1
---	---------------------

• Estrutura do Edifício	Avaliação: 1
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 1
• Fachada do Edifício	Avaliação: 1
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	2	2
• Salas de espera	Sim	3	2
• Sala de espera infantil	Sim	3	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	2
• Gabinetes de consulta médica	Sim	2	2
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	2	2
• Salas de tratamento	Sim	2	1
• Gabinete de medicina dentária	Sim	4	4
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Sim	4	4
Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	2
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	2	2

• Sala de pessoal	Sim	2	2
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	2	2
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	2
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	2	2

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 3

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: D

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Sim	4
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Sim	4
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Sim	2
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

<ul style="list-style-type: none"> Estaleiro Maturidade: 1 • Valor: 76.695,19€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Demolições Maturidade: 1 • Valor: 84.151,19€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Estruturas Maturidade: 1 • Valor: 41.519,91€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Arquitetura Maturidade: 1 • Valor: 58.0870,34€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Instalações. Equipamentos, equipamentos de abastecimento de água, combate a incêndio e drenagem de águas residuais e pluviais Maturidade: 1 • Valor: 37.899,75€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Instalações e equipamentos de sistemas elétricos NSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS ELÉTRICOS - 173305,99 Maturidade: 1 • Valor: 173.305,99€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Instalações de telecomunicações – ITED Maturidade: 1 • Valor: 74.809,83€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Instalações e equipamentos de segurança ativa Maturidade: 1 • Valor: 40.986,60€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Instalações mecânicas – AVAC Maturidade: 1 • Valor: 512.548,81€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Elevadores e segurança contra incêndios – SCIE Maturidade: 1 • Valor: 77.298,64€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de mobiliário e equipamento diverso Maturidade: 1 • Valor: 50.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Equipamento de atendimento e chamada: Sistema de quiosque eletrónico e chamada de utentes por salas Maturidade: 1 • Valor: 20.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Equipamento para sala de tratamento: lava pés adequado, armazenamento, separação de espaços de material e marquesas elevatórias Maturidade: 1 • Valor: 10.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Equipamentos para tratamento e armazenagem de roupa Maturidade: 1 • Valor: 10.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Equipamentos audiovisuais para sala de formação/reuniões e para orientação/informação ao utente Maturidade: 1 • Valor: 5.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Equipamento de entretenimento de crianças em espera - vigilância Maturidade: 1 • Valor: 5.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
<ul style="list-style-type: none"> Melhoria da acessibilidade e circulação de pessoas com mobilidade condicionada (incluindo instalações sanitárias adaptadas, marquesas automáticas, sinalética para invisuais)


Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE SOURE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS de Soure
Unidades Funcionais e Serviços	UCC de Soure [2011]
Morada	Rua Senhor das Almas, 13 • 3130-545 Soure
Coordenadas GPS	40.058411, -8.635315 • N40° 3' 30.28", W8° 38' 7.134"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: —

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Soure [desde 2023-10-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1976
Entrada em Funcionamento	2007
Tipo de Construção	Adaptada (projetada inicialmente para outro fim)
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 2
• Fachada do Edifício	Avaliação: 2
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação não dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	5	2
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	5	2
• Salas de espera	Sim	5	3
• Sala de espera infantil	Sim	5	3
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	4	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	4
• Salas de tratamento	Sim	5	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	4	3
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	4	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	2	2
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3

• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	2
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Não	—
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	5
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Melhorar o pavimento da zona de acesso à entrada do edifício (que tem paralelos desalinados)
--

Maturidade: 1 • Valor: 2.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Melhorar a cobertura do edifício

Maturidade: 1 • Valor: 25.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Melhor o conforto térmico do edifício

Maturidade: 1 • Valor: 45.000,00€ • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• *Avaliação:* 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

• *Grau de Maturidade:* 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE SOURE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS de Soure
Unidades Funcionais e Serviços	USF Campos do Mondego [2023]
Morada	Rua das Escolas - Granja do Ulmeiro • 3130-080 Granja do Ulmeiro
Coordenadas GPS	40.161040, -8.634376 • N40° 9' 39.744", W8° 38' 3.754"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 3
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Com contrato de arrendamento a particular
Ano de Construção/ Remodelação	1994 / 2019 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1994
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4

• Interior do Edifício	Avaliação: 4
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 4

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	5	4
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	5	3
• Salas de espera	Sim	5	4
• Sala de espera infantil	Sim	5	4
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	4
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	4
• Salas de tratamento	Sim	5	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	5	5
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	5	5
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	5	5
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	5	5

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	5	5
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	5	5
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	5	5
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	5	5
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	5	5
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	5	5
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	5	5

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 5		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 4		
Conforto Térmico	Avaliação: 4		
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: painéis solares térmicos; envidraçados de vidro duplo; isolamento térmico; iluminação com tecnologia LED; bomba de calor		
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classe Energética: B-		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	4
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim	4
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	4
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	4
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Reparação das infiltrações

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Estacionamentos sinalizados (e reservar estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada)

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Alpendre de abrigo

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Antiderrapante da rampa

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Ecrã plasma para divulgação de informação

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Caixotes para triagem do lixo

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Suporte para desinfetante

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE SOURE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS de Soure
Unidades Funcionais e Serviços	USF Campos do Mondego – Polo Samuel
Morada	Rua Duques de Aveiro, 23 • 3130-120 Samuel
Coordenadas GPS	40.087209, -8.708798 • N40° 5' 13.952", W8° 42' 31.673"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: —

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Soure [desde 2009-05-25]
Ano de Construção/ Remodelação	2011
Entrada em Funcionamento	2013
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 4
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 4
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 4
• Fachada do Edifício	Avaliação: 4
• Interior do Edifício	Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	4
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	5	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	5	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	5	3
• Salas de tratamento	Sim	5	4
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	—	—
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 2
Conforto Térmico	Avaliação: 2
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Colocação de Ar Condicionado

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Colocação de fechadura da porta exterior

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Mitigação da «pouca luz natural»

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Reparação da campainha de emergência no WC

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Reparação de infiltrações

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Colocação de alpendre de abrigo

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Aquisição de aparelho avaliador de Tensão Arterial

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Aquisição de marquesa ginecológica adequada

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Aquisição de carro de emergência

Maturidade: 5 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Aquisição de voltímetro

Maturidade: 5 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Sinalização de lugar de estacionamento para utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

• Avaliação: 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

• Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE SOURE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS de Soure
Unidades Funcionais e Serviços	USF Campos do Mondego – Polo Vila Nova de Anços
Morada	Travessa do Passal • 3130-400 Vila Nova de Anços
Coordenadas GPS	40.105417, -8.634249 • N40° 6' 19.501", W8° 38' 3.296"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: —

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Com contrato de arrendamento a particular
Ano de Construção/ Remodelação	1993 / 2024 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1993
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisos	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3

• Interior do Edifício	Avaliação: 3
------------------------	--------------

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação não dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 4

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação não dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	4	4
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—

• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—
• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização sem manutenção periódica • Avaliação: 1
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Colocação de alpendre para Abrigo

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Pintura

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Reparação de Infiltrações

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Colocação de armários

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Colocação de bancada com tampo alumínio

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Colocação de caixa de correio grande

Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

- Construção de rampa de acesso e sinalização de lugar de estacionamento para utentes com mobilidade condicionada

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —


Legenda:

- *Avaliação:* 1 -muito má; 2 -má; 3 -razoável; 4 -boa; 5 -muito boa

- *Grau de Maturidade:* 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE SOURE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Baixo Mondego
Centro de Saúde [CS]	CS de Soure
Unidades Funcionais e Serviços	USF Campos do Mondego – Polo Vinha da Rainha
Morada	Rua Principal • 3130-433 Vinha da Rainha
Coordenadas GPS	40.063397, -8.728802 • N40° 3' 48.229", W8° 43' 43.687"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: –
Eixos Viários	Instalação localizada em zona sem ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: –

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Soure [desde 2009-05-25]
Ano de Construção/ Remodelação	2004 / 2010 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	2005
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Em edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 2

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR	
Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA	
Estacionamento	Instalação não dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 2

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO			
Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Não	—	—
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	4
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Não	—	—
• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Não	—	—
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Não	—	—
• Depósito de consumíveis clínicos	Não	—	—

• Depósito de consumíveis não clínicos	Não	—	—
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Não	—	—
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Não	—	—
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Não	—	—

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 1
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética
Certificação Energética	Instalação não dispõe de certificação energética

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Não	—
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Não	—
• Meios de combate de incêndios	Não	—
• Central de energia de emergência	Não	—
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Não	—
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—

Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência
---------------------	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

• Melhoramento das instalações

Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Sistema de aquecimento Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Carro emergência com desfibrilhador Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Melhoramento de espaços Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Melhoramento das casas de banho Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Cama de emergência Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Baldes com triagem de lixo Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Cadeiras profissionais Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Plasmats/TV para informações aos utentes Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
• Instalação de rampas para utentes com mobilidade condicionada Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —

Legenda:

- **Avaliação:** 1 -muito má; 2 -má; 3-razoável; 4 -boa; 5 -muito boa
- **Grau de Maturidade:** 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.18 Tábua

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE TÁBUA

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Tábua
Unidades Funcionais e Serviços	SAP Tábua [2007] • UCSP Tábua [2015] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS Coimbra - Polo Tábua [2024]
Morada	Avenida de Coimbra, 1 • 3420-341 Tábua
Coordenadas GPS	40.362333, -8.021189 • N40° 21' 44.399", W8° 1' 16.28"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona com rede de transportes públicos • Avaliação: 4
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Tábua [desde 2021-04-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1998
Entrada em Funcionamento	2002
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	2

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 3

• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 3

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 2

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação não dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Sim	3	3
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3
• Sala de formação/ biblioteca	Sim	3	3
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3

• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Sim	3	3
• Depósito e triagem de resíduos	Sim	3	3
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais		
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4		

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação dispõe de sistema de climatização com manutenção periódica • Avaliação: 5		
Conforto Térmico	Avaliação: 3		
Eficiência Energética	Instalação não dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética		
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classificação Energética: C		

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Sim	1
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Sim	1
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Sim	1
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	3
• Meios de combate de incêndios	Sim	3
• Central de energia de emergência	Sim	1
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	2
• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Sim	4

Plano de Emergência	Instalação dispõe de Plano de Emergência		
---------------------	--	--	--

NECESSIDADES DE INVESTIMENTO

Necessidades de Investimento Identificadas

- Alterar e ampliar o edifício principal - criação de novos gabinetes médicos, gabinetes de enfermagem, salas de tratamentos, e ampliação da sala de espera

Maturidade: 3 • Valor: 623 265,00€ • Duração: 14 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Projeto N.º 3769]

- Melhorar as condições de acesso e circulação de pessoas com mobilidade condicionada - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Ampliar os balneários existentes – criação de vestiários para os profissionais/pessoal e de instalação sanitária para utentes com mobilidade - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Alterar o balcão de atendimento existente e dotar, as duas entradas principais, de portas de correr com automatismo - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Construir um novo anexo, dotado de arrumo/armazém, área técnica e arquivo- incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Melhorar as condições de iluminação natural e artificial com a introdução de sistemas de acionamento automático e de baixo consumo energético privilegiando o conforto visual específico para as diversas funções dos espaços, bem como dotar os vãos de sombreamento interior, do tipo *blackout* e colocação de painéis fotovoltaicos - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Melhorar o espaço exterior - pintura do muro, vedação e gradeamento existente, colocação de dois pontos de carregamento elétricos no estacionamento, dotar o alpendre de entrada de resguardos em vidro, para assegurar o conforto dos utentes e dotar o edifício de um alpendre para apoio à zona de cargas e descargas - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Dotar o edifício de novas condições térmicas e de qualidade do ar em todas as zonas com a substituição de toda a caixilharia por caixilharia em PVC, com vidro duplo com corte térmica, bem como o isolamento térmico específicos nas paredes, tetos falsos e cobertura - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Dotar os espaços de equipamentos e utensílios necessários ao seu bom funcionamento, bem como ao conforto dos utentes (salas de espera com televisores) - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Dotar os gabinetes médicos e de enfermagem propostos com computadores e impressoras - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Dotar todo o edifício de videovigilância/vigilância ativa - incluído na candidatura submetida ao PRR [Projeto N.º 3769]
Maturidade: — • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —
- Montagem de um sistema AVAC, ar condicionado e ventilação, bem como todas as ligações de comando, controlo e monitorização mais eficientes, visando a melhoria da classificação energética do edifício
Maturidade: 5 • Valor: 250 822,95€ • Duração: 31 meses • Fonte de Financiamento: PRR [Projeto N.º 1859]

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa

- Grau de Maturidade: 1-necessidade de investimento identificada; 2-investimento planeado; 3-em fase de projeto; 4-em fase de contratualização; 5-em curso

3.19 Vila Nova de Poiares

INSTALAÇÕES DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS – MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES

IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO



Unidade Local de Saúde [ULS]	ULS Coimbra
Centro de Saúde [CS]	CS Vila Nova de Poiares
Unidades Funcionais e Serviços	UCC por Poiares [2012] • USF Santo André de Poiares [2017] • CAC e Atendimento a utentes sem médico [2022] • Serviços Assistenciais Partilhados da ULS Coimbra – Polo Vila Nova de Poiares [2024]
Morada	Avenida dos Bombeiros Voluntários, 2 • 3350-152 Vila Nova de Poiares
Coordenadas GPS	40.413367, -7.707102 • N40° 24' 48.121", W7° 42' 25.567"

ACESSIBILIDADE À INSTALAÇÃO DE SAÚDE

Transporte Público	Instalação localizada em zona sem rede de transportes públicos • Avaliação: —
Eixos Viários	Instalação localizada em zona com ligações aos eixos viários existentes • Avaliação: 4

CARATERIZAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO

Titularidade	Município de Vila Nova de Poiares [desde 2023-10-01]
Ano de Construção/ Remodelação	1982 / 2022 [última remodelação]
Entrada em Funcionamento	1982
Tipo de Construção	Construção de raiz
Tipo de Implantação	Edifício autónomo
Número de pisoa	1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Estado Geral de Conservação do Edifício	Avaliação: 3
• Estrutura do Edifício	Avaliação: 3
• Cobertura do Edifício	Avaliação: 5
• Fachada do Edifício	Avaliação: 3
• Interior do Edifício	Avaliação: 1

CARATERIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO EXTERIOR

Sinalética Exterior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada
Lugares de estacionamento	Instalação dispõe de lugares de estacionamento
Iluminação	Instalação não dispõe de iluminação exterior adequada
Espaços verdes	Instalação dispõe de espaços verdes
Estado geral de conservação	Avaliação: 3

ADAPTABILIDADE A PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA

Estacionamento	Instalação dispõe de estacionamento destinado a pessoas com mobilidade condicionada
Rampas de Acesso	Instalação dispõe de rampas de acesso
Elevadores	Instalação não dispõe de elevadores destinados a pessoas com mobilidade condicionada
Instalações Sanitárias	Instalação dispõe de instalações sanitárias adaptadas
Meios para Acesso e Circulação	Avaliação: 3

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL E FUNCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO

Área de Prestação de Cuidados:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Área de acolhimento de utentes	Sim	3	3
• Área de receção administrativa de utentes	Sim	3	3
• Salas de espera	Sim	3	3
• Sala de espera infantil	Não	—	—
• Instalações sanitárias para utentes	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta médica	Sim	3	3
• Gabinetes de consulta de enfermagem	Sim	3	3
• Salas de tratamento	Sim	3	3
• Gabinete de medicina dentária	Não	—	—
• Sala de colheitas para exames laboratoriais	Não	—	—
• Instalação para realização de exames de radiologia	Não	—	—

Área de Apoio aos Profissionais:	Disponibilidade	Avaliação da adequação	Avaliação da funcionalidade
• Sala de reuniões	Sim	3	3

• Sala de formação/ biblioteca	Não	—	—
• Sala de pessoal	Sim	3	3
• Vestiários e instalações sanitárias	Sim	3	3
• Depósito de material clínico e farmacêutico	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis clínicos	Sim	3	3
• Depósito de consumíveis não clínicos	Sim	3	3
• Central de garrafas de oxigénio	Não	—	—
• Depósito e triagem de resíduos	Não	—	—
• Depósito de resíduos com risco biológico	Sim	3	3
• Zonas sujas (roupas sujas, material contaminado,...)	Sim	3	3
• Zonas limpas (tratamento de roupa limpa,...)	Sim	3	3

Sinalética Interior	Instalação não dispõe de sinalética informativa adequada para orientação de utentes e de profissionais
Higiene e Limpeza	Avaliação: 4

CONFORTO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistema de Climatização	Instalação não dispõe de sistema de climatização • Avaliação: —
Conforto Térmico	Avaliação: 3
Eficiência Energética	Instalação dispõe de sistemas/ equipamentos para aumentar a eficiência energética: painéis solares térmicos; janelas e envidraçados de vidro duplo em apenas metade dos vãos; isolamento das paredes encontra-se executado em parte do edifício
Certificação Energética	Instalação dispõe de certificação energética • Classificação Energética: D

EQUIPAMENTO E SEGURANÇA

Equipamento:	Disponibilidade	Avaliação da adequação/ operacionalidade
• Equipamento para resposta a situações de emergência	Sim	3
• Equipamento para eletrocardiografia	Não	—
• Equipamento ecográfico	Não	—
• Equipamento radiológico	Não	—
• Equipamento para intervenção em saúde oral	Não	—
• Equipamento para resposta rápida em patologia clínica	Não	—
• Equipamento frigorífico com registo de temperatura	Sim	3
• Sistema de vigilância e deteção de intrusão	Não	—
• Sistema de deteção e alarme de incêndio	Sim	4
• Meios de combate de incêndios	Sim	4
• Central de energia de emergência	Sim	3
• Viaturas afetas à prestação de cuidados de saúde	Sim	4

• Unidades móveis para a prestação de cuidados de saúde	Não	—
Plano de Emergência	Instalação não dispõe de Plano de Emergência	
NECESSIDADES DE INVESTIMENTO		
Necessidades de Investimento Identificadas		
• Beneficiação do Centro de Saúde - Fase 2		
Maturidade: 4 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —		
• Aquisição de equipamentos no âmbito dos cuidados de saúde primários		
Maturidade: 3 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —		
• Intervenção no espaço exterior e nos pavimentos interiores para melhorar as condições de acessibilidade e circulação de utentes com mobilidade condicionada		
Maturidade: 1 • Valor: — • Duração: — • Fonte de Financiamento: —		

Legenda:

- Avaliação: 1 - muito má; 2 - má; 3 - razoável; 4 - boa; 5 - muito boa
- Grau de Maturidade: 1 - necessidade de investimento identificada; 2 - investimento planeado; 3 - em fase de projeto; 4 - em fase de contratualização; 5 - em curso

